

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	1 of 186

INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



Proyecto Campamento 496 Personas

Ing. Ambiental. Albert .H. Araúz

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	2 of 186

1. NOMBRE DEL CONTRATISTA, PERSONA DE CONTACTO Y EL NÚMERO DE CONTRATO

CONSTRUTRA URBANA SA es una empresa Panameña con 57 años de experiencia en el campo de la construcción, actualmente esta empresa se encuentra desarrollando el proyecto **CAMPAMENTO 496 PERSONAS** bajo el número de contrato 504832-T-0001, el cual es administrado por **JOINT VENTURE PANAMÁ INC**, dentro de la zona de desarrollo de MINERA PANAMA.

Para cualquier consulta contactar a Francisco E. Gómez. G. Gerente de proyecto a:

Móvil: 6679-9215

Teléfono de oficina: 304-7629

Correo electrónico: fgomez@grupocusa.com

2. BREVE RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

Durante el mes de noviembre el avance del proyecto presentó limitaciones debido a las condiciones climáticas (fuertes lluvias durante casi todo el mes) manteniendo el avance de mes octubre 92%, en relleno y 61% de avance en corte, donde el área D es la que se aproximó al grado final generando un área de talud de 2000 mt² y en la zona A se ha generado 2085 mt² en talud.

En total entre el área B Y C se ha cortado un total de 200,000 m³, todo el material que no reúna las características apropiada para rellanar en la zona del proyecto Campamento 496 persona es dispuesto en el botadero donde los mismos han conformado actualmente en cuatro banquetas o taludes generando un área de 6215.73 mt². En el sitio del botadero se ha depositado un total de 190,000 m³ de desperdicio.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	3 of 186

Durante el mes de noviembre el acarreo de material al botadero disminuyo considerablemente porque las condiciones de saturación del suelo no permitían el desarrollo de esta actividad.

En la zona D del proyecto y sitio del establecimiento de la planta de concreto son los únicos sitios donde las condiciones parciales de escasa lluvia permitieron avanzar en la instalación de tuberías pluviales (zona), construcción de tinas de tratamiento de la planta concretera.

Pliego de imágenes		
		
Instalación de tubería en la zona D del proyecto		
		
Construcción de camino de acceso a la zona D.		

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	4 of 186



Construcción de las cámaras de inspección



Avances en trabajo en el sitio de la planta de concreto

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	5 of 186

Tabla 1 Estatus del Análisis Ambiental del Trabajo (JEA)

Actividad / Descripción de los trabajos	Número de JEA	Área abarcada Ha	Fecha de Aprobación	Aprobado por:	% DE AVANCE
Instalación y operación de la planta de concreto	12	0.25	04/12/2012	José Pablo	40%

3. NÚMERO DE TRABAJADORES EN ACTIVIDADES AMBIENTALES

Colaborados ambientales de campo recibiendo instrucción:

Ing. Ambiental Albert Araúz

Colaboradores:

- Aníbal Uvirataen Soto
- Adonio Bonilla
- Secundino Gil
- Andrés Olivero
- Pedro Sánchez
- Rodolfo Cedeño
- Jorge Regalado
- Ramiro Vázquez

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	6 of 186

Brigada de control de derrame

- Cesar Bonilla
- Edid Gonzales
- Benigno Cruz
- Pedro Sánchez

Durante el mes de noviembre se conto con el apoyo de los operadores aumentado así las asistencia de personal en asuntos ambientales

4. INCIDENTES AMBIENTALES REPORTADOS

Durante el mes de noviembre se registro un incidente de tipo ambiental

Tabla 2 Categorías y fechas de Incidentes Ambientales

Fecha	Descripción del Incidente Ambiental	Categoría (1)	HPI (1)	Acciones correctivas tomadas	Fecha de Cierre
13/11/2012	Derrame de aceite hidráulico de la excavadora 336 4E-014	2		Colocación de paños absorbentes, boomt de derrame, limpieza del sitio y reparación del equipo.	14/11/2012

(1) Indicar si se trata de: derrame de hidrocarburos u otro material peligros, daño a la fauna silvestre o domestica, vertido de materiales peligrosos sobre cuerpo de agua, ingreso de sedimentos a un cuerpo de agua, ingreso a área no liberada, excedencias de polvo, daños a restos arqueológicos, otros.

(2) Categorizar como: 1-Insignificativo / 2-Menor / 3-Moderado / 4-Mayor / 5-Catastrofico. Según matriz de Inmet

5. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

Durante el mes de noviembre las actividades de movimiento de equipo en el proyecto disminuyeron considerablemente debido a las condiciones de lluvia, se mantuvo constante el acarreo de materiales y transporte de personal, siendo esto lo único que incurrió en gasto de combustible.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	7 of 186

Tabla 3 Cantidad de Hidrocarburos Consumidos

Tipo	Cantidad (gal)
Diesel	5996.2
Gasolina	16
Grasa	7 libras

Tabla 4 Cantidad de Agua Consumida

Tipo (1)	Punto de Abastecimiento	Uso (2)	Cantidad (gal)
Potable	Penonomé	Consumo	1120
No potable	Rio Molejón	Limpieza de las manos y en concreto	400
No potable.	Rio Molejón	Otras actividades (limpieza, concreto en pequeñas cantidades)	1000

(1) Indicar el tipo de agua: Potable y No Potable

(2) Indicar los diferentes usos del agua: consumo humano, regado de caminos, perforación, etc.

6. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

6.1 GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS

Tabla 5 Cantidad (Kg o Lt.) por Tipo de Residuo

Descripción	ORGANIC o DOMESTIC	PAPEL	VIDRIO	METAL	PLASTICO	PELIGROSO	Punto de Almacenamiento
Proyecto Camp. 496 personas	28.5	72.9	0	7.8	46.8	17	Centro de acopio de CUSA en Llano Grande.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	8 of 186

- (1) Indicar el peso del residuo generado por tipo. De ser proyecto de categorías I o II consignar un solo peso para los no peligrosos.

6.2 MANEJO DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS – BIOMEDICOS

Los desechos que resulten de las actividades de atención por parte del Paramédico, son trasportados al centro medico de MPSA.

Tabla 6 Cantidad y Tipo de Residuos Biomedicos

Responsable del Manejo	Descripción	Punto de Entrega	Fecha de Entrega
Paramédico (Rubén Yáñez)	Gaza, Guante, jeringuillas (1lb)	Centro médico de MPSA Colina.	24/11/2012

6.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

[Insertar texto]

Tabla 7 Cantidad y Tipo de Residuos Dispuestos

	Punto de Almacenamiento	Tipo de Residuo (Peligroso y/o No Peligroso)	Cantidad (kg o Lt.)	Vehículo de Transporte	Destino Final	Número de Recibo o Manifiesto Adjunto
	Centro de acopio de CUSA en Llano Grande.	Orgánico	28.5 kg	Transporte de CUSA	Vertedero de Agua Dulce.	NÚMERO DE FACTURA 203277 (verificar en informe del mes de
		Papel	72.9 kg	Transporte de CUSA	Vertedero de Agua Dulce.	
		Vidrio			Vertedero de Agua Dulce.	
		Metal	7.8 kg	Transporte de CUSA	Vertedero de Agua Dulce.	

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	9 of 186

		Plástico	46.8 kg	Transporte de CUSA	Vertedero de Agua Dulce.	octubre)
		Bioinfectiosos	1 lb	Transporte de CUSA	Clínica de MPSA	
		Aceite usados	320 lt	Trasporte el emigrante (ver anexo)		TRANSPORTE EL EMIGRANTE (Nº fac. 0010)
		Filtros	2000 kg	PLACA: 551655	(incinerador) Nave Supplys. Panamá	CUSA (Nº fac.34527) NAVES SUPPLY,SA (Nº fac. 6776)
		Material impregnado con hidrocarburo	17 kg	PLACA: 551655	(incinerador) Nave Supplys. Panamá	CUSA (Nº fac.34527) NAVES SUPPLY,SA (Nº fac. 6776)

NOTA: (Adjuntar en Anexos el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos, las Autorizaciones de los Vehículos de transporte, los recibos de Residuos No Peligrosos y detallar la cantidad por cada tipo de residuo)

6.4 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

El sitio de almacenamiento de materiales peligroso se encuentra en la zona del campamento 496 dentro del contener de almacenamiento o bodega temporal, los mismos son transportados al proyecto según su necesidad con sus respectivas hojas MSDS, donde son almacenado y manejado por un almacenista de materiales. Ver en anexos: Hojas MSDS de materiales usados en el mes.

Tabla 8 Cantidad de Materiales Peligrosos usados

Tipo del Material Peligroso	Almacenado Mes Anterior	Almacenado Actual	Fechas de Uso y/o Abastecimiento	Observaciones
Diesel	810 / suministrado al ultimo día del mes de	215 / suministrado el		En cuanto a este material en el sitio del

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	10 of 186

	octubre	primer día del mes de Noviembre		proyecto existe un trineo de combustible con capacidad de 900 galones los cuales son usados constantemente y suministrado según su necesidad como máximo cada dos días
Grasa para tubo	17 libras	6 libras	Usado durante el mes de noviembre	

6.5 MITIGACIÓN DE POLVO

Durante el mes de noviembre no se aplicó riego de agua en vista de las altas precipitaciones diarias.

Tabla 9 **Uso de Agua para Mitigación de Polvo**

PUNTOS DE TOMA DE AGUA / RESOLUCIÓN		
CISTERNAS / DIAS TRABAJADOS		
TOTAL DE AGUA USADA (gal/mes)		
AREA CUBIERTA (m²/mes)		

6.6 CONTROL DE SEDIMENTOS

Durante el mes de noviembre se le dio mantenimiento a las medidas ambientales

Tabla 10 **Estructuras de Control de Sedimentos**

Fecha	Área Protegida (Ha)	Tipo de Estructura (1)	Cantidad m lineales o m² (2)	Temporal o Permanente (3)
22/11/2012	0.6 ht	Conformación y recubrimiento de cunetas en la zona A	100 mts	Temporal
23/11/2012	0.6 ht	Conformación y recubrimiento de canales en	50 mts	Temporal

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	11 of 186

		la zona A		

- (1) Instalación de estructuras como: Silt fences, paños/coberturas, pozas de sedimentación, diques disipadores de energía, gaviones, canales de coronación, trabajos en un talud de corte, etc.
- (2) Colocar cantidades como: metros lineales de silt fences, canales; cantidad de gaviones y sacos con gravilla usados como barreras de defensa; área cubierta con biomantas, siembra manual, siembra con hidrosiembra, etc.
- (3) Indicar el estado de la estructura como: Nueva (recién instalada), Mantenimiento, Malo (debe programarse el mantenimiento/limpieza/cambio de material)

6.7 AREAS CON CONFORMACION FINAL Y REVEGETADAS

[Insertar texto]

Tabla 11 Áreas revegetadas y conformación final

UBICACIÓN	AREA CONFORMADA (Ha)	ÁREA REVEGETADA (Ha)
Camp. 496 personas, Zona D	0.3 ht	0 Ht

6.8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DEL MES

Ver en anexos: Cumplimiento de mantenimiento preventivo.

Tabla 12 Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo

Tipo de Maquinaria, Equipo y/o Vehículo	Próximo Mantenimiento (indicar numero horas)	Tipo de Mantenimiento Ejecutado en el Mes (horas o km)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	12 of 186

6.9 BIOMASA Y MADERA REUSAD

Durante el mes de noviembre no se realizó tala de arboles.

Tabla 13 Cantidad de Biomasa Talada y Madera Reusada

UBICACIÓN	BIOMASA TALADA	MADERA REUSADA

7. ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACION

Durante el mes de noviembre no se realizaron entrenamientos.

Tabla 14 Cantidad de Horas Hombre Capacitadas

Tema	Cantidad Trabajadores	Horas Hombre

Tabla 15 Charlas de 5 minutos

Tema	Frente de trabajo	Cantidad Trabajadores	Horas Hombre (*)
Los buenos hábitos nos ayudan	Camp. 496 Personas	45	3.8
Las bromas pesadas son peligrosas	Camp. 496 Personas	38	3.2
El orden y la limpieza (desechos)	Camp. 496 Personas	38	3.2
Emergencias	Camp. 496 Personas	45	3.8

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	13 of 186

La ropa de trabajar	Camp. 496 Personas	45	3.8
Baños portátiles	Camp. 496 Personas	45	3.8
Orden y limpieza	Camp. 496 Personas	42	3.5
Pasillos Corredores	Camp. 496 Personas	45	3.8
Vigiles sus pasos	Camp. 496 Personas	39	3.3
La seguridad en las escaleras, control de erosión	Camp. 496 Personas	45	3.8
Herramientas de trabajo	Camp. 496 Personas	39	3.3
4 reglas para el uso de herramientas manuales, Importancia del kit de derrame	Camp. 496 Personas	45	3.8
Electricidad para los electricistas	Camp. 496 Personas	45	3.8
El fuego	Camp. 496 Personas	45	3.8
Que hacer en caso de fuego, manejo de desechos.	Camp. 496 Personas	45	3.8
Como y donde se usan los extintores	Camp. 496 Personas	45	3.75
Que hacer en caso de un incidente ambiental	Camp. 496 Personas	45	3.75
Aplilamiento de materiales	Camp. 496 Personas	45	3.75
Protejamos las manos, manejo de desechos	Camp. 496 Personas	45	3.75
Seguridad en el hogar	Camp. 496 Personas	45	3.75
Importancia del trabajo	Camp. 496 Personas	50	4.17
Los buenos hábitos nos ayudan	Camp. 496 Personas	45	3.8
	Camp. 496 Personas	0	0.0

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	14 of 186

Las bromas pesadas son peligrosas	Camp. 496 Personas	38	3.2
El orden y la limpieza (desechos)	Camp. 496 Personas	38	3.2
Emergencias	Camp. 496 Personas	45	3.8
La ropa de trabajar	Camp. 496 Personas	45	3.8
Baños portátiles	Camp. 496 Personas	45	3.8
Orden y limpieza	Camp. 496 Personas	42	3.5
Pasillos Corredores	Camp. 496 Personas	45	3.8
Vigiles sus pasos	Camp. 496 Personas	39	3.3
La seguridad en las escaleras, control de erosión	Camp. 496 Personas	45	3.8
Herramientas de trabajo	Camp. 496 Personas	39	3.3

(*) – Los 5 minutos deben de ser llevados a horas es decir. 5 minutos = 0.08 horas

8. MONITOREO AMBIENTAL

Durante el mes de noviembre no se realizaron monitorios ambientales.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	15 of 186

9. GALERIA DE FOTOS

Pliego de imágenes

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	16 of 186

CHARLAS DE DIARIA



A.H.A. 29/11/2012. Charla en el punto de encuentro




A.H.A. 19/11/2012.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Instalación de tubería pluvial y construcción de cámaras de inspección



A.H.A. 12/11/2012.



A.H.A. 27/11/2012.

ACTIVIDADES AMBIENTALES



A.H.A. 16/11/2012. Cubrir canales expuesto



A.H.A. 16/11/2012. Evacuar posas de sedimentos

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	17 of 186



A.H.A. 21/11/2012. Cubrir taludes en zona A



A.H.A. 22/11/2012. Apoyo de operador (cubrir canales)



A.H.A. 30/11/2012. Limpieza de posa



A.H.A. 30/11/2012. Construcción de disipadores de energía en zona D



A.H.A. 30/11/2012. Construcción de nueva posa de sedimento en zona D.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	18 of 186

10. ANEXOS ADJUNTOS (adjuntar en archivos escaneados y electrónicos por separados a este reporte – siguiendo la nomenclatura de MPSA/ANAM descrita en el ítem 11.1)

- 10.1. Programación de actividades de construcción del mes en curso y del próximo mes. (Se solicitará para el próximo informe esta información)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	19 of 186

10.2. Informes del cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias.

Entrega de equipo de protección persona

Inspección de extintores

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	20 of 186

ME 05-12-0104 DE 01-21-12

CONSTRUCTORA URSANA, S.A.

INVENTARIO DE SEGURIDAD ENTREGADA AL PERSONAL									
NOTA: Este inventario se aplica para la entrega de cosas, ya que estas se entregan únicamente al JVP de la URSANA, S.A. "Entrega de cosas"									
SOLICITUD DE PEDIDO / GUÍA COMERCIAL	CONTRATISTA	CARGO	# EMPLEADO	CASO	CHALECO	LENTES	GUANTES	PROTECTOR DE OÍDOS	OTROS (Descripción)
1	Ursana García	Alpini	580402	-	-	-	-	-	-
2	Mer Comore	Operario	65549	-	-	-	-	-	-
3	Colo las pur	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
4	Colo Rodriguez	Operario	67570	-	-	-	-	-	-
5	Colo Rodriguez	Operario	67333	-	-	-	-	-	-
6	Colo Rodriguez	Operario	65302	-	-	-	-	-	-
7	Colo Rodriguez	Operario	67333	-	-	-	-	-	-
8	Colo Rodriguez	Operario	65150	-	-	-	-	-	-
9	Colo Rodriguez	Operario	65351	-	-	-	-	-	-
10	Colo Rodriguez	Operario	65401	-	-	-	-	-	-
11	Colo Rodriguez	Operario	65379	-	-	-	-	-	-
12	Colo Rodriguez	Operario	65371a	-	-	-	-	-	-
13	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
14	Colo Rodriguez	Operario	65079	-	-	-	-	-	-
15	Colo Rodriguez	Operario	65190	-	-	-	-	-	-
16	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
17	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
18	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
19	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
20	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-
21	Colo Rodriguez	Operario	65143	-	-	-	-	-	-

ME 05-12-0104 DE 01-21-12

Rev 04 - 27-jul-07

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

21 of 186

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

REGISTRO DE EXTINTORES EN EQUIPO PESADO Y LIVIANO

Número de Proyecto: 601-011

Nombre del Proyecto: Campesinaje 499e Arsona

Fecha de la revisión: Noviembre 2012

Responsable de Seguridad: José María Martínez

Nota: Recuerde que los extintores deben ser sustituidos/rellenados cada año o al presentarse cualquier daño que afecte su integridad (referirse a la nota informativa del extintor).

Nº de Equipo	Descripción del Equipo	Responsable del Equipo	Tipo de Extintor	Fecha de expiración del extintor	Observaciones
4E-022	Excavadora	César Jara	ABC	8/13	Buen Estado
4E-037	Excavadora	Antonio	ABC	8/13	Buen Estado
2-585	Roda Pira	José Valdez	ABC	8/13	Buen Estado
2-067	Tractor 04	Elías Camp	ABC	8/13	Buen Estado
4-018	Volquete	José María	ABC	8/29/13	Buen Estado
1-281	Volquete	José María	ABC	10/2012	Buen Estado
2-064	Tractor DIT	Elías Camp	ABC	8/2013	Buen Estado
1-1082	Articulado	Yelín Brera	ABC	3/2013	Buen Estado
4E-030	Excavadora				
1-683	Articulado	Eled González	ABC	6/2013	Buen Estado
14-057	Volquete	Orlando	ABC	8/2013	Buen Estado
14-062	Volquete				
A0049	Excavadora				
1-679	Articulado	Vicior Cedeno	ABC	4/2013	Buen Estado
2-584	Roda Pira	José Valdez	ABC	3/2013	Buen Estado
1-688	Articulado	Donal Comesa	ABC	4/2014	Buen Estado
1-603	Articulado	Alfredo	ABC	10/2013	Buen Estado
1-677	Articulado	Orlando	ABC	3/2013	Buen Estado
1-694	Articulado	Emilio	ABC	4/2014	Buen Estado
4E-039	Excavadora	Abelardo	ABC	13/2013	Buen Estado
08-082	Tractor Die	Norberto	ABC	3/2013	Buen Estado
2-416					
4E-019	Excavadora	Raimundo	ABC	8/2013	Buen Estado
2-503	Roda Pira	José Pileyn	ABC	5/2013	Buen Estado
2-185	Tractor 08	Rodrigo	ABC	8/2013	Buen Estado
4E-004	Excavadora		ABC		
1-764	Comando Agua	Osman			
1-761	Comando Agua	Osman	ABC	5/2013	Buen Estado
2-067	Tractor 04	Elías Camp	ABC	8/2013	Buen Estado
1-697	Articulado				
RP-008					
2-075	Tractor 04	Rodrigo			
4-018	Volquete	José María	ABC	8/13	Buen Estado

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

22 of 186

CONSTRUCTORA URBANA, S.A. REGISTRO DE EXTINTORES EN EQUIPO PESADO Y LIVIANO

Número de Proyecto: 501-01

Nombre del Proyecto: Companario, 4ra. Etapa

Fecha de la revisión: Noviembre 2012

Responsable de Seguridad: Jesús María Muñoz

Nota: Recuerde que los extintores deben ser sustituidos/rellenados cada año o al presentarse cualquier daño que afecte su integridad (referirse a la nota informativa del extintor).

Nº de Equipo	Descripción del Equipo	Responsable del Equipo	Tipo de Extintor	Fecha de expiración del extintor	Observaciones
14-019	Volquete	Juan José	ABC	8/2013	Buen Estado
14-031	Volquete	José Benito	ABC	8/2013	Buen Estado
14-037	Volquete	Ubaldo del Real	ABC	5/2013	Buen Estado
14-0310	Volquete	José Coronado	ABC	8/2013	Buen Estado
13-170	Volquete	José Vázquez			
2-071	Tractor Diag.	León Muñoz	ABC	5/2013	Buen Estado
18-002	Camión	Orlando Aguilar	ABC		
1-687	Articulado	José Os	ABC	5/2013	Buen Estado
1-679	Articulado	Vicente Celis	ABC	4/2013	Buen Estado
1-292	Tractor	Guillermo Martínez	ABC	5/2013	Buen Estado
1-238	Tractor	Orlando Aguilar	ABC	3/2014	Buen Estado
18-015	Tractor	Roberto Guerra	ABC	8/2013	Buen Estado
1-288	Tractor	Roberto Guerra	ABC	7/2013	Buen Estado
18-007	Tractor	Roberto Guerra	ABC	8/2013	Buen Estado
1-297	Tractor	Roberto Guerra	ABC		



Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	23 of 186

[illegible]

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	24 of 186

- 10.3. Informe de avance de la construcción del muelle del río Caimito. (de ser el caso) (No aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	25 of 186

10.4. Reportes de Simulacros. (Se programará para el mes de enero de 2013)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	26 of 186

- 10.5. Listas de asistencia en digital a capacitaciones y charlas de 5 minutos. Incluir fotos y programación. (ver documento de Referencia 11.2)

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

27 of 186

GRUPO CUSA
Registro de Formación (mañana)

Empresa: Cusa Fecha: 1/11/2012 Duración (horas): 0mlab.
Tema: Los hábitos ayudan

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1)	2113787	O.P.	Orlando Mota	Orlando Mota
2)	2-53-218	Cajuter	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
3)	6-703-412	A.Y.	Emilio Sarmiento	Emilio Sarmiento
4)	9-732-289	Ch. g.	Alber Camarena	Alber Camarena
5)	9-717-495	op	Eduardo Costilla	Eduardo Costilla
6)	2-723-1406	OP.	Noriel B. Camarena	Noriel B. Camarena
7)	8-706-893	op	Enzo Ruiz	Enzo Ruiz
8)	6-74-108	UP	Victor Ruiz	Victor Ruiz
9)	2-872364	OP.	Xavier G. Yoon	Xavier G. Yoon
10)	9-718-122	A. P. de la	Bernardo Cruz	Bernardo Cruz
11)	2-101-197	OP.	Alfredo Arce	Alfredo Arce
12)	8-740-1815	O.P.	José J. Valdes	José J. Valdes
13)	9-135-31	MOV. TIERRA	Dominick Bazar	Dominick Bazar
14)	2-009389	MOV. TIERRA	Johnnie	Johnnie
15)	9-153138	OP.	Felix H	Felix H
16)	2-700-506	O.P.	Vilando Fuentes	Vilando Fuentes
17)	298-2207	- OP.	Noriel Camarena	Noriel Camarena
	4-714-682	op	R. Ruiz	R. Ruiz

Empresa: Cusa
Facilitador: Orlando Mota Firma: Orlando Mota

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

30 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa

Fecha: 7-11-12 Duración (horas): 10 minutos

Tema: Que hacen en Caso de Accidente

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	8-488-629	AJ	CESAR BONILLA	Cesar E. Bonilla
2	4-144-145	OP	Rolando Lugo	Rolando Lugo
3	4-157-549	OP	Narciso Coto de	Narciso Coto de
4	2-153-218	Capataz	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
5	1-21-164	OP	Antonio del Corral	Antonio del Corral
9	-123-438	OP	Eneido Aguila	Eneido Aguila
8	9717495	OP	Enzo Castillo	Enzo Castillo
9	9-153-138	OP	Felix H	Felix H
10	7-703-884	OP	Cesar J. Jara	Cesar J. Jara
11	8-740-1815	OP	José J. Valdés	José J. Valdés
12	6-50-2043	OP	Elio Campes	Elio Campes
13	2-723-1406	OP	Narciso Campes	Narciso Campes
14	3872364	OP	Saúl Cordero	Saúl Cordero
15	6-703-422	AJ	Enzo Aguila	Enzo Aguila
14	9-735-214	chica	Alex Canas	Alex Canas
16	7-931235	AYUD	Reclides Cruz	Reclides Cruz
17	9-718-1222	Ayudante	Benigno E. Cruz	Benigno E. Cruz
18	2113787	OP	Roberto Martinez	Roberto Martinez
19	2-101-147	OP	Roberto Martinez	Roberto Martinez

Empresa: Cusa

Facilitador: Ferdinand Martinez

Firma: Ferdinand Martinez

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de
Aprobación

27/10/12

Página

31 of 186

GRUPO CUSA
Registro de Formación Inicial

Empresa: Cusa Fecha: 7-11-12 Duración (horas): 10 minutos

Tema: Que hacer en caso de accidente

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-122-439	O.P.	Twins Rios	Twins Rios
2	2-700-506	O.P.	Orlando Fuente	Orlando Fuente
3	2-713-531	OP	Ruben E. Chari	Ruben E. Chari
4	9-141-735	OP	Raimundo Algo	Raimundo Algo
5	2-009-389	OP	Chavarria	Chavarria
6	9-729-682	OP	Alfredo Rodriguez	Alfredo Rodriguez
7	298-2207	OP	Noriel Camarena	Noriel C
8	230-2800	OP	Proletario	Proletario
9	5-706-1015	OP	Carlos Vasquez	Carlos Vasquez
10	2-101-197	OP	Alfredo Rodriguez	Alfredo Rodriguez
11	6-74-108	OP	Vicky Calero	Vicky Calero

Empresa: Cusa
Facilitador: Ferdinand Martinez

Firma: Ferdinand Martinez

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de
Aprobación

27/10/12

Página

32 of 186

GRUPO CUSA
Registro de Participación masiva

Empresa: CUSA Fecha: 16-11-12 Duración (horas):

Tema: LAS BRUMAS PISADORAS SAN FELICIANO

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1)	8-706-893	operador	Juan Luis	JL
2)	8-230-2800	Operador	Josef Alvaro	Josef Alvaro
3)	2-153-218	Capataz	Guillermo Rivas	WR
4)	2-113787	Op.	Alfredo Martinez	Alfredo Martinez
5)	4-135-31	MOS TIERRA	Alfonso	Alfonso
6)	0-50-2043	Op.	Elis	Elis
7)	4-144-451	Op.	Rodolfo Arcia	Rodolfo Arcia
8)	9-718-1222	Asistente	Benigno Cruz	Benigno Cruz
9)	298-2207	Op.	Noriel Camacho	Noriel C
10)	8-488-629	Ay	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
11)	4-714-682	Op.	Raul Herrera	Raul Herrera

Empresa: CUSA
Facilitador: Olivera Firma: Olivera

No. Cédula de
Identidad
Personal

Departamento/
Proyecto

Nombre y Apellido

Firma

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

33 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Inicial

Empresa: CUSA

Fecha: 6-11-12 Duración (horas):

Tema: LMS Brechas Pesadas Son Peligrosas.

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-122-439	O.P.	Luis + Pios Luis + Pios	
2	6-702-422	A.Y.	Fernando Acuña	
3	2-423-1406	O.P.	Nicol B. Camacho	
4	8-740-1815	O.P.	José J. Valdez	José Valdez
5	9-717-495	OP	Carlos Castillo	Carlos Castillo
6	2-10-197	OP	Alfredo Pérez	Alfredo Pérez
7	7-702-884	OP	Carlos Cruz	Carlos Cruz
8	502043	OP	Eliás Campos	Eliás C
9	7-931935	APUD	Acidides Cruz	Acidides Cruz
10	1-157-549	OP	Nanciso Cubello	Nanciso Cubello
11	1-1-21-0636	OP	Antonio Del Cid	Antonio Del Cid
12	9-152-138	OP	Felipe	Felipe
13	2-413-531	Choper	Rubén C. Chigri	Rubén C. Chigri
14	4-141-733	OP	Thaisman de Torres	Thaisman de Torres
15	2-84-2364	OP	Alain S. Fane	Alain S. Fane
16	2-89389	OP	Johann Cravencia	Johann Cravencia

Empresa:

CUSA

Facilitador:

Oderson Caff

Firma:

Oderson Caff

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

35 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Irtema

Empresa: Cusa

Fecha: 8-11-12

Duración (horas): 10 mt

Tema: La ropa de Trabajo

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	9-141-735	Maximiliano del campo	Primeros Argo	Primeros Argo
2	2-009389	Martienra	Chavarria	S. Chavarria
3	8-230-2800	OPERADOR	JOSE ALI CUE	JOSE ALI CUE
4	7-931235	AYU	ceclides cruz	ceclides cruz
5	9-729-682	A.V.C.	alberto cruz	alberto cruz
6	2-700-506	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
7	A-1AA-151	O.P.	Rodriguez	Rodriguez
8	2-723-1406	O.P.	Noriel Camacho	Noriel Camacho
9	2-101-197	O.P.	Alfredo Cruz	Alfredo Cruz
10	2-122-439	O.P.	Luis Rios	Luis Rios
11	2-113-783	O.P.	Alfredo Matos	Alfredo Matos
12	9-123-438	O.P.	Eneldo Aguilar	Eneldo Aguilar
13	8-488-629	AY	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
14	0-703-422	AY	Fernando Bonilla	Fernando Bonilla
15	6802003	O.P.	Elis C	Elis C
16	9717-495	O.P.	Eneldo Castillo	Eneldo Castillo
17	9-718-1222	Ayudante	Bongor B. Cruz	Bongor B. Cruz
18	9-735-214	Cm. y	Alfonso Cruz	Alfonso Cruz
19	1-241-656	O.P.	Alfonso Cruz	Alfonso Cruz

Empresa: Cusa

Facilitador: Olivero Cappe

Firma: Olivero Cappe

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

38 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 9-11-12 Duración (horas): 10.00

Tema: Bastos y Ropas

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	6-703-422	A.Y	Juanis Acosta	Juanis Acosta
2	4-1A4-251	OP	Rubén Chirri	Rubén Chirri
3	2-166-2021	Albaniz	Maia Matus	Maia Matus
4	2-122-439	Operador	Ivins Prios	Ivins Prios
5	8-740-185	O.P.	José J. Valdes	José Valdes
6	2-713-531	OP.	Rubén Chirri	Rubén Chirri
7	4-157-349	OP.	Narciso Cubillo	Narciso Cubillo
8	9-237-2189	chig	Alfonso Camacho	Alfonso Camacho
9	9-872364	OP	Saul Grassi	Saul Grassi
10	9717-495	operador	Enzo Castillo G	Enzo Castillo G
11	2113 787	Op	Enzo Castillo G	Enzo Castillo G
12	9-123-438	OP	Enzo Castillo G	Enzo Castillo G
13	8-488-629	AY	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
14	2-123-446	OP	Narciso Camacho	Narciso Camacho
15	1-27-1636	O.P	Antonio Portillo	Antonio Portillo
	9-153-130	OP	Felipe H	Felipe H
	9-718-1222	Ayudante	Bonny Cruz	Bonny Cruz
	2-872364	OP	Saul Grassi	Saul Grassi
	4-718-682	OP	Narciso Camacho	Narciso Camacho

Empresa: CUSA

Facilitador:

Firma:

Alfonso Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

39 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 9-11-12 Duración (horas): 10.00

Tema: Bancos Rapidos

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-700-500	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
2	2-89389	OP	Chenarrío	Chenarrío
3	2-153-218	Capitán	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
4	8-230-2800	O.P.E.L.A.M.A.	Jose Alexander Lopez	Jose Alexander Lopez
5	2-106-633	AY	Rebeca Roldán	Rebeca Roldán
6	9-789-682	AY	Abelardo Roldán	Abelardo Roldán
7	298-2208	-O.P.-	Moniel Camacho	Moniel Camacho
8	7-931235	AYUD	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
9	6-74-108	OP	Vicky Roldán	Vicky Roldán
10	6-502043	OP	Elio Campos	Elio Campos
11	9-739-2187	Chy	Alex Camacho	Alex Camacho
12	8-740-1805	O.P.	Jose S. Valdes	Jose S. Valdes
13	2-122-439	O.P.	Iviris Pinos	Iviris Pinos

Empresa: CUSA

Facilitador:

Firma:

Chenarrío

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

41 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 12-11-12 Duración (horas): 10m

Tema: Que Tanto Orden y Limpieza

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	9-135-31	MOV. TIERRA	DOMINICO BAZAN	Dominico Bazan
2	8-740-1815	O.P.	José S. Vallín	José Vallín
3	2-153-218	Capataz	Cesilino Sanchez	Cesilino Sanchez
4	2-009389	OP.	Schmitt	Schmitt
5	9-141-735	OP	Raimundo Arce	Raimundo Arce
6	2-122-439	O.P.	Luís Ríos	Luís Ríos
7	9-729-682	AVI	Abel Salazar	Abel Salazar
8	8-230-2800	OPERADOR	Jose Alvarado	Jose Alvarado
9	2-773-406	O.P.	Novel Camarena	Novel Camarena
10	4-117-1008	Albanil	Manuel S. S.	Manuel S. S.
11	2-106-2024	Albanil	Manuel S. S.	Manuel S. S.
12	A-144-401	O.P.	Rafael Torres	Rafael Torres
13	298-2207	-O.P.-	Novel Camarena	Novel C.
14	2-700-506	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
15	7-774-1680	MC	Angel Camarena	Angel Camarena
16	9-710-1222	Asistente	Bongu C.	Bongu C.
17	2-105-633	Autobretón	Rosendo S.	Rosendo S.
18	2-157-428	ALBANIL	Nazario Diaz	Nazario Diaz
19	2-83-2349	ayalante	Orlando Reyes	Orlando Reyes

Empresa: CUSA

Facilitador: Dominico BAZAN

Firma: Dominico BAZAN

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

43 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 13-11-12 Duración (horas): 1 hora
Tema: Pasillos y Corredores

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	A-1AAA51	O.P.	Rodrigo Ybarra	Rodrigo Ybarra
2	A-157549	OP	Narciso Abille	Narciso Abille
3	9872364	OP	Salvador Brice	Salvador Brice
4	2113283	O.P.	Roberto Mantua	Roberto Mantua
5	2153218	Capatzen	Guillermo Sanchez	Guillermo Sanchez
6	9153138	OP	Fabi H	Fabi H
7	9-717-495	OP	Emilio Castillo	Emilio Castillo
8	6703421	Ay	Emmisorando	Emmisorando
9	8-488629	Ay	CESTAR DOMILLA	CESTAR DOMILLA
10	7-703-844	OP	Cesar J. J. J.	Cesar J. J. J.
11	6-74-108	O.P.	Victor Caden	Victor Caden
12	9-718-1222	Asistente G.	Bernardo Cruz	Bernardo Cruz
13	9-739-2189	Chia	Alex Camarero	Alex Camarero
14	4914-682	Op.	Raul H. H.	Raul H. H.
15	2101197	Op.	Alfonso H. H.	Alfonso H. H.
16	9-123-438	OP	Eneldo Aguilar	Eneldo Aguilar
17	41171048	Albañil	Manuel S. S.	Manuel S. S.
18	2-157-428	ALBAÑIL	Nayana Diaz	Nayana Diaz
19	21062024	Albañil	Manuel H. H.	Manuel H. H.

Empresa: CUSA
Facilitador: Manuel S. S. Firma: Manuel S. S.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

44 of 186

GRUPO CLSA Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa Fecha: 13-12-12 Duración (horas): 5
Tema: Pasillos y Corredores

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-122-439	O.p	Iverson Pios	Iverson Pios G
2	9-141-735	OP	Raimundo Alfo	Raimundo Alfo
3	2-009389	OP.	Chenarría	Chenarría
4	6-50-2043	OP	Elías Campen	Elías Campen
5	8-740-185	OP	José J. Valtés	José Valtés
6	5-706-1043	ayudante	Carlos A. Vázquez	Carlos Vázquez
7	9-729-652	OP	Alfredo Páez	Alfredo Páez
8	2-707-1322	Op.	Hugo López	Hugo López
9	2-83-2349	ayudante	Amelia Rojas	Amelia Rojas
10	8-230-2800	OP/CLAS	Jose Alberto	Jose Alberto
11	2-105-633	ayudante	Rodrigo Samudio	Rodrigo Samudio
15	2-108-408	ALBAÑIL	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
16	2-720-284	OP.	José Gómez	José Gómez
17	298-2207	- OP -	Manuel Camarena	Manuel Camarena
18	2-713-531	OP	Rubén El Chirí	Rubén El Chirí
19	2-700-506	OP	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes

Empresa: Cusa
Facilitador: Orlando Fuentes Firma: Orlando Fuentes

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

46 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa Fecha: 14-11-12 Duración (horas): 5

Tema: Vigiles sus pasos

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	4-57-549	CUSA	Daniela Obispo	Daniela Obispo
2	2-089389	OP	Johny	Johny
3	2-106-401	CUSA	Edmundo Carrion	Edmundo Carrion
4	9-141-735	OP	Reinhold Hys	Reinhold Hys
5	2-157-428	ALBANIL	Nayria Diaz H	Nayria Diaz H
6	9-718-122	Arquitecto	Berengio Cruz	Berengio Cruz
7	9-153-138	OP	Felisa H	Felisa H
8	7-703-884	OP	Cesar	Cesar
9	6-74-108	OP	Victor Cedeno	Victor Cedeno
10	9-237-2189	Ch.g	Alfonso Camacho	Alfonso Camacho
11	9-717-495	Operador	Eduardo Castillo	Eduardo Castillo
12	4-714-68	OP	Raul Herrera	Raul Herrera
13	6-703-422	A3	Fernando	Fernando
14	A-144-451	OP	Rodrig Utrera	Rodrig Utrera
15	7-931235	AYV	Orclides Cruz	Orclides Cruz
16	2-700-506	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
17	9-123-438	OP	Enzo Aguilar	Enzo Aguilar
18	8-188-624	AY	CESAR BONILLA	Cesar E. Bonilla
19	2-873264	OP	Saul Green	Saul Green

Empresa: CUSA

Facilitador:

Firma:

Alfonso Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

47 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 14-11-12 Duración (horas): 5
Tema: Vigile sus Pasos

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	9.729.680		Alcides Sánchez	Alcides Sánchez
2	2.91.2344		Carlos Rojas	Carlos Rojas
3	2.707.1322	OP	Harvey López	Harvey López
4	1.112.1048	albaril	Michael Sandoz	Michael Sandoz
5	8.742.1815	O.P.	José S. Valdés	José S. Valdés
6	798.2207	-O.P.-	Noriel Camarena	Noriel C.
7	6.50.2043	OP	Elías Campos	Elías Campos
8	2.122.439	O.P.	Ivirs A. Pinos	Ivirs A. Pinos
9	5.706.1045	AYUDANTE	Carlos A. Vazquez	Carlos A. Vazquez
10	2.153.718	Capataz	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
11	2.720.201	OP	Diego González	Diego González
12	8.230.2800	OFICIAL	José Alvarado	José Alvarado
	2.113.287	O.P.	Roberto Méndez	Roberto Méndez
	2.106.633	auxiliar	Roberto Méndez	Roberto Méndez

Empresa: CUSA
Facilitador: _____ Firma: Roberto Méndez

Finna:

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

49 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 15-11-2012 Duración (horas): 5

Tema: Como usa una Escalera Apropiadamente

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-104197	Op.	Alfredo Aron	Alfredo Aron
2	4-157-549	Op.	Narciso Cubillo	Narciso Cubillo
3	9717-495	Operador	Carlos Costello	Carlos Costello
4	2-153-218	Copador	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
5	2113-287	O.p.	Alfonso Martínez	Alfonso Martínez
6	6-703-422	A.Y	Fernando Acuña	Fernando Acuña
7	9-729-688		Alfonso Acuña	Alfonso Acuña
8	9-739-2189	Chig	Alfonso Acuña	Alfonso Acuña
9	9-135-31	mov. tierra	Domingo Barón	Domingo Barón
10	7-931236	H.V	Alfonso Acuña	Alfonso Acuña
11	2-787-1180	H.M	Domingo Barón	Domingo Barón
12	1-22-1636	O.P	Alfonso Acuña	Alfonso Acuña
13	6-502043	Op	Elio Casado	Elio Casado
14	8-740-1815	O.P.	José S. Valtón	José S. Valtón
15	2-713-531	Op.	Rubén Charré	Rubén Charré
16	9-718-1222	Apudante	Bernardo Cruz	Bernardo Cruz
17	2-714-1024	Mecánico	José Acuña	José Acuña
18	6-740-108	Op	Vito Acuña	Vito Acuña
19	2-723-1406	O.P.	Narciso Acuña	Narciso Acuña

Empresa: CUSA

Facilitador: Alfonso Acuña

Firma:

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

50 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: Constructora Urbana Fecha: 15-11-2012 Duración (horas): 5
Tema: COMO USAR una ESCALERA apropiadamente

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
①	2-122-439	O.P.	Ivins Rios	Ivins L Rios
2	9-141-735	O.P.	Raimundo Alfo	Raimundo Alfo
3	2-108-401	ALBAÑIL	Eduardo Carrero	Eduardo Carrero
4	2-707-1322	OP	Henry Lopez	Henry Lopez
5	2-157-428	ALBAÑIL	Raymundo Diaz	Raymundo Diaz
6	2-93-2349	ayudante	Orilia Reyes	Orilia Reyes
7	2-112-1058	albanil	Renel Saez	Renel S
8	2-106-2024	albanil	Marin Matos	Marin de Sallaga
9	2-105-633	AYUDANTE	Raimundo Alfo	Raimundo Alfo
10	8-230-2800	OPERADOR	Jose Alexander Chavarria	Jose Alexander Chavarria
11	2-089-389	OP.	Johnny	Johnny Chavarria
12	5-700-1045	ayudante	Carlos Vasquez	Carlos Vasquez
13	298-2207	-O.P.-	Noviel Camacho	Noviel C.
14	2-760-500	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
15	9-123-438	OP	Eneldo Aguila	Eneldo Aguila

Empresa: CUSA

Facilitador: Silvana Caff

Firma: _____

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

52 of 186

GRUPO CUSA

Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa Fecha: 16-11-12 Duración (horas): 5

Tema: Segs. Herramientas

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-101-197	OP	Alfredo Arzaman	Alfredo Arzaman
2	4-157-549	OP	Narciso Cubille	Narciso Cubille
3	2-153-218	Capatzen	Guillermo Guzmán	Guillermo Guzmán
4	4-144-257	OP	Rodrigo Arzaman	Rodrigo Arzaman
5	9-123-438	OP	EDILDO AGUILAR	EDILDO AGUILAR
6	2-700506	OP	Oscar de Fuentes	Oscar de Fuentes
7	2-713-531	OP	Rubén E. Chiari	Rubén E. Chiari
8	8-740-1815	OP	José S. Valdez	José S. Valdez
9	8-488-629	AY	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
10	6-50-2043	OP	Elio Campes	Elio Campes
11	2-872364	OP	Saul Cordero	Saul Cordero
12	2-157-429	ALBANIL	Nayaris Díaz H.	Nayaris Díaz H.

Empresa: Cusa
Facilitador: _____ Firma: Alfredo Arzaman

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12







Página

54 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa Fecha: 19-11-12 Duración (horas): _____

Tema: Cuatro reglas para hexagramas MANUALES

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
①	2-70-022	Divis. Industrial	Henry López	
②	6-74-100	O.P.	Victor Cede	
3	2-108-401	ALBAÑIL	Eduardo Carrillo	Eduardo Carrillo
4	2-157-428	ALBAÑIL	Nazario Díaz	Nazario Díaz
5	8-706-893	operador	Isidro Ponce	
6	2-842364	OP	Saúl Green	
7	4-144-451	OP	Rolando Urbina	
8	2-83-2348	ayudante	Osiris Reyes	Osiris Reyes
9	5-706-1045	ALBAÑIL	Carlos Viquez	Carlos Viquez
10	8-740-1815	O.P.	José, J. Valdés	José, J. Valdés
11	2-105-633	AY.	Pedro Sandoval	
12	298-2207	-OP-	Nazario Campesano	Nazario Campesano
13	2-101-197	OP	Alfredo Avila	
14	4-112-1048	albañil	Isidro Sandoval	
15	2-153-218	Carpenter	Guillermo Sandoval	
16	2-089-389	OP	Isidro Sandoval	
17	9-123-438	OP	Eneldo Aguilar	Eneldo Aguilar
18	2-700-506	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
19	8-488-624	AY	CECARBONILLA	CECARBONILLA

Empresa: Cusa Facilitador: _____ Firma: 

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación


27/10/12

Página

55 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 19-11-12 Duración (horas): 6
Tema: Cuatro reglas para Herramientas Manuales

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-713-531	OP	Rubén C. Churi	
2	9717-495	Operador	Enzo Costello	Enzo Costello
3	7.931235	AYUP	acides cra	acides cra
4	6-502-113	OP	Ela's Campa	
5	7-727-180	macones	Angel Camacho	
6	7-703-984	OP	Wor Jurely	Wor Jurely
7	7-773-1404	OP	Noriel N. Amaraes	Noriel N. Amaraes
8	9-718-1222	Apudante	Bergson E. Cruz	
9	9-729-182	Afiliate	aldrin valderrama	aldrin valderrama
10	9-714-532	Ayudante	Roberto Calero	Roberto Calero
11	2-720-284	"	Glid. J. J. J.	
12	9-153-138	OP	Felix H.	
13	4-157-549	OP	Panciso Abille	
	2113-289	OP	mauricio valderrama	

Empresa: CUSA

Facilitador:

Firma:



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

57 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa Fecha: 20-11-12 Duración (horas): 6
Tema: La Electricidad para los Electricistas

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1-	8-488629	Ay	CÉSAR BONILLA	César Bonilla
2-	2-700506	O.P.	Dulando Fuentes	Dulando Fuentes
3-	9-718-122	Asistente G.	Bonigno Cruz	Bonigno Cruz
4	9717495	Operador	Eduardo Castillo	Eduardo Castillo
5	9-123-438	OP	ENILDO AGUILAR	Enildo Aguilar
6	9-153-138	OP	VELIN H.	Velin H.
7	1-27-162	UIO	Arturo Al	Arturo Al
8	7-703-884	OP	WILSON MUÑOZ	Wilson Muñoz
9	6-502043	OP	ELIY CAMP	Eliy Camp
10	4-714-682	OP	EROL REYES	Erol Reyes
11	18392189	Cl. G	ALEX CAUANO	Alex Cauano
12	7-931235	ALU	ACIDES CRUZ	Acides Cruz
13	2113787	Operador	WILSON MUÑOZ	Wilson Muñoz
14	8-706-893	operador	JAINES GONZ	Jaines Gonz
15	6-502043	OP	ELIY CAMP	Eliy Camp
16	9-718-122	Asistente G.	Bonigno E. Cruz	Bonigno Cruz
17	41121048	albanil	WILSON MUÑOZ	Wilson Muñoz
18	9-135-31	MOO-TIERRA	DOMINGO BACAN	Domingo Bacan
19	9-872364	OP	SAIL GRACIL	Sail Gracil

Empresa: Cusa

Facilitador: _____

Firma: Almas Caffu

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

58 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: Cusa Fecha: 20-11-2012 Duración (horas): 6

Tema: La Electricidad para los Electricistas

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	298-2207	-OP-	Novel Camarena	Novel C
2	4-144-407	O.P.	Rubén L. Franco	Rubén L. Franco
3	2108-401	ALBAÑIL	Eduardo Canaón	Eduardo Canaón
4	2-157-428	ALBAÑIL	Nazario Díaz	Nazario Díaz
5	2-932744	ayudante	Orlinda Reyes	Orlinda Reyes
6	2-105-633	ayudante	Pedro Samudio	Pedro Samudio
7	9-144-735	OP	Primeros Reyes	Primeros Reyes
8	2-089389	Chiquarrio	J. Chiquarrio	op.
9	2-872364	OP	Saúl Borroa	Saúl Borroa
10	4-167-549	ALBAÑIL	Narciso Cubillo	Narciso Cubillo
11	8740-1815	O.P.	José J. Valtés	José J. Valtés
12	6-74-144	O.P.	Victor L. Valtés	Victor L. Valtés
13	2-913531	O.P.	Rubén L. Chirri	Rubén L. Chirri
14	2-101-197	OP	Alfredo L. Lora	Alfredo L. Lora
15	4-117-1048	ALBAÑIL	Manuel Sandoval	Manuel Sandoval
16	2-707-122	Dos Substrato	Henny López	Henny López
17	2-153218	Cupatzen	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
18	5-706-1045	Redente	Carlos A. Vázquez	Carlos A. Vázquez
19	9-135-31	MOU-TIERRA	DOMINGO BAZAN	Domingo Bazan

Empresa: Cusa Facilitador: Edmundo Cusi Firma: Edmundo Cusi

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

59 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA

Fecha: 20-11-12 Duración (horas): 5

Tema: La Electricidad para los electrodomesticos

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	3-721-89	ambiente	Adonis Bonilla	Adonis Bonilla
2	2105-033	ambiente	Rafael Sandoval	Rafael Sandoval
3	2723-2245	ambiente	Jorge Regalado	Jorge Regalado
4	9-700-461	ambiente	Anibal Soto	Anibal Soto
5	2-103-1933	Aludate	Reinaldo Sánchez	Reinaldo Sánchez
6	2-105-675	" "	Andrés Olivero	A. Olivero

Empresa: CUSA

Facilitador: Alfonso Cote

Firma:

Alfonso Cote

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

60 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 21-11-2012 Duración (horas): 5

Tema: Resumen de Datos

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
0	2113789	O.P.	Alfonso Martínez	Alfonso Martínez
1	298-220-7	O.P.	Noriel Camareno	Noriel Camareno
2	8-740-1815	O.P.	José J. Véliz	José Véliz
3	2-720-284	O.P.	Alfonso Guevara	Alfonso Guevara
4	5-706-1045	Operación	Carlos Vázquez	Carlos Vázquez
5	2-83-2349	Operación	Orlando Reyes	Orlando Reyes
6	9-141-735	OP	Raimundo Alfo	Raimundo Alfo
7	7-931235	A.X.D.	Acidides Cruz	Acidides Cruz
8	2-108-401	ALBAÑIL	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
9	2-872364	OP	Saúl Benet	Saúl Benet
10	8-230-2800	OPERADOR	Jose A. Nery	Jose A. Nery
11	A-1AA-401	O.P.	Rodolfo Alvarado	Rodolfo Alvarado
12	A-157-549	O.P.	Noriel Alvarado	Noriel Alvarado
13	9-123-438	O.P.	Eneldo Aguilar	Eneldo Aguilar
14	2-157-428	ALBAÑIL	Noriel Díaz H.	Noriel Díaz H.
15	2-009209	OP	Shannon	Shannon
16	2-153-218	Capataz	Guillermo Guíñez	Guillermo Guíñez
17	2-707-1322	Dir. Puletrina	Henry López	Henry López
18	2-700-506	O.P.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
19	6-74-108	O.P.	Víctor Cedeño	Víctor Cedeño
20	2-723-1404	O.P.	Noriel Camareno	Noriel Camareno

Empresa:

Facilitador:

21 Feb 14

OP

Firma:

AL S

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

62 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 22/11/2012 Duración (horas): 20 horas
Tema: Que hacer en caso de fuego.

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
①	2-720-284	OPERADOR	Diego E. Gamaly	[Firma]
②	2-009 309	OP.	Chavarría	[Firma]
③	2-719-479	Sq. de Seguridad	Michael Hahn	[Firma]
④	4-153-424	Man. Fierro	Oldem C...	[Firma]
⑤	2-723-1406	Operador	Noriel L. Camacho	[Firma]
⑥	9153-138	OP	TEIA A	[Firma]
⑦	6-702 127	A 2	[Firma]	[Firma]
⑧	7-703 986	G P	Cosco y...	[Firma]
⑨	9-737-208	Ch-es	Alex Camacho	[Firma]
⑩	9717-495	Operador	Enzo Poytho	[Firma]
⑪	2-701-797	OP.	Alfredo...	[Firma]
⑫	2-700-506	OP.	Orlando Fuentes	[Firma]
⑬	7-931235	AXU	ocides cruz	[Firma]
⑭	2-872364	OP.	Saul Bracci	[Firma]
⑮	8-706-893	OP.	Ismael...	[Firma]
⑯	1-27-1636	OP.	Antonio...	[Firma]
⑰	4-111-735	OP.	Reinold...	[Firma]
⑱	2113 385	OP.	Diego...	[Firma]
⑲	2-727-1680	manejador	Angel...	[Firma]

Empresa: CUSA
Facilitador: Guillermo Navarro Firma: [Firma]

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

63 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 22-11-2012 Duración (horas): 20
Tema: Que hacer en caso de Fuego

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	4-144-481	D.P.	Rodolfo Arango	Rodolfo Arango
2	4-157-549	OP	Narciso Ceballos	Narciso Ceballos
3	8-230-2800	OPERADOR	José Almeyda	José Almeyda
4	2-157-428	ALBAÑIL	Nayana Díaz	Nayana Díaz
5	298-2207	D.P.	Noriel Camarena	Noriel Camarena
6	4-117-1046	Albañil	Michael Suci	Michael Suci
7	9-729-682	N.C.	Abelardo Rodriguez	Abelardo Rodriguez
8	2-83-2349	ayudante	Orkida Rojas	Orkida Rojas
9	2-108-401	ALBAÑIL	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
10	5-706-1045	Albañil	Carlos A. Vizcarra	Carlos Vizcarra
11	2-707-1372	Dios. Edilston	Itay Lopez	Itay Lopez
12	2-153-218	Capataz	Guillermo Sanchez	Guillermo Sanchez
13	6-502-043	OP	Elio Campos	Elio Campos
14	9-123-438	OP	Eneldo Aguila	Eneldo Aguila
15	8-488-629	AY	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
16	9-718-1222	Ayudante G.	Benigno E. Cruz	Benigno E. Cruz
17	2-122-439	Operador	Luis P. Ruiz	Luis P. Ruiz
18	2-713-531	OP.	Ruben E. Chirri	Ruben E. Chirri
19	8-740-1815	O.P.	José S. Valdes	José S. Valdes

Empresa: CUSA
Facilitador: Guillermo Sanchez Firma: Guillermo Sanchez

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

66 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 23/11/2012 Duración (horas): 5

Tema: Conoce la localización y uso de los arbolores

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	9-739-2187	Ch. g	Alex Camarena	Alex Camarena
2	298-2207	- op -	Norieb Camarena	Norieb-C
3	4-714-682	op	Rafael Herrera	Rafael
4	8-703-412	A. y	Isamir Sandoval	Isamir Sandoval
5	9717-495	operador	Eduardo Castillo	Eduardo Castillo
6	9-153-130	op	Fern H	Fern H
7	2-108-401	Albanil	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
8	2-723-1404	O.P.	Norieb Camarena	Norieb Camarena
9	2-089-389	O.P.	Chalermia	Chalermia
10	7-703-654	O.P.	Carlos Cruz	Carlos Cruz
11	2-113-787	O.P.	Abelardo Matos	Abelardo Matos
12	8-488-629	Ag.	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
13	4-111-735	OP	Raimundo	Raimundo
14	4-112-1008	albanil	Manuel Suen	Manuel Suen
15	2-105-623	ATD	Rafael Cruz	Rafael Cruz
16	6-74-108	O.P.	Vidal Cruz	Vidal Cruz
17	7-931-235	ALBAÑIL	Acides Cruz	Acides Cruz
18	2-713-531	OP	Rafael Chieri	Rafael Chieri
19	2-724-160	mechanical	Angel Camarena	Angel Camarena

Empresa: CUSA
Facilitador: Orlando Cal Firma: _____

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

67 of 186

GRUPO CUSA Registro de Formación Interna

Empresa: CUSA Fecha: 23/11/12 Duración (horas): 5
Tema: Conozca la localización y uso de los extintores

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
		481-01		
2	5-706-1045	ayudante	Carlos Vázquez	Carlos Vázquez
2	2-153-218	Cupare	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
3	2-707322	Ind. Industrial PC	Henry López	Henry López
4	2-157-428	ALBANY	Mayra Díaz	Mayra Díaz
5	4-157-519	OP.	Narciso Cubillo	Narciso Cubillo
6	8-710-1815	O.P.	José J. Valdés	José Valdés
	6-502043	OP	Elis Compa	Elis C
8	2-83-2344	ayudante	Cecilia Rojas	Cecilia Rojas
9	9-729-682	ayudante	Alba Rodríguez	Alba Rodríguez
10	2-122-439	O.P.	Ivings Ríos	Ivings Ríos
11	9-123-438	OP	Eneldo Aguilar	Eneldo Aguilar
12	9-718-1222	Asistente G.	Benigno E. Cruz	Benigno Cruz
13	2-724-1680	mecanico	Angel Comanera	Angel Comanera

Empresa: _____

Facilitador: _____

Firma: Adrian Caff

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

69 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: CUSA Fecha: 21-11-12 Duración (horas): 10

Tema: Permisos de Construcción

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	4-153-121	MOU Zierro	Olivero Caff	Caff
2	5-706-1045	Tuberia	Carlos Vasquez	Carlos Vasquez
	2-089389	OP	Chavarría	Chavarría
	7-931235	AYO	Alfonso	Alfonso
5	9-123-438	OP	Acilides Cruz	Acilides Cruz
6	2113783	O.P.	Eduardo Aguirre	Eduardo Aguirre
7	2-108-401	ALBAÑIL	Edmundo Martínez	Edmundo Martínez
8	2-157-428	ALBAÑIL	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
9	2-707-1322	Divis. Rodadura	Raymundo Díaz	Raymundo Díaz
10	9-837704	apudante	Harvey López	Harvey López
11	9-718-1222	Apudante G.	Benigno S. Cruz	Benigno S. Cruz
12	2-127-1680	mecanico	Angel Ramirez	Angel Ramirez

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GMF.04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre:

Firma:

Olivero Caff

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

71 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: CUSA

Fecha: 27-11-12

Duración (horas): 5

Tema: Apilamiento de material

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-122-439	Operador	Joins Rios	Joins Rios
2	2-153-218	Capataz	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
3	2-83-2348	ayudante	Orilio Reyes	Orilio Reyes
4	2-168-440	Albanil	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
5	5-706-1045	tuberia	Carlos Vazquez	Carlos Vazquez
6	8-706-893	op.	J. Ponce	J. Ponce
7	2-157-428	ALBANIL	Rayana Diaz	Rayana Diaz
8	4-112-1008	albanil	Manuel Sufre	Manuel Sufre
9	8-230-2800	OPERADOR	JOSE ALVARO	JOSE ALVARO
10	8-488-629	Ay	CESAR BONILLA	Cesar Bonilla
11	9-141-235	OP	Raimundo Alfo	Raimundo Alfo
12	9-135-31	MOV. TIERRA	DANIEL G. BAZAN	Daniel G. Bazan
13	9-719-532	ayudante	Roberto Codera	Roberto Codera
14	7-931235	AYU	Orclides Cruz	Orclides Cruz
15	9-123-438	OP	ENELDO AGUIRRE	Eneldo Aguirre
16	4-144-051	OP.	Rafael Lopez	Rafael Lopez
17	9-718-1222	ayudante	Benigno Cruz	Benigno Cruz

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GMF.04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre:

Firma:

Orlando Cordero

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

72 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: C.U.S.A. Fecha: 27-11-2012 Duración (horas): 6
Tema: Apilamiento de material y manejo de los desechos

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	7-703884	OP	Cesar Jueces	Cesar Jueces
2	218-2207	OP	Moisés Camarero	Moisés C.
3	2-2071322	Dpto. Industrial/PC	Harvey López	Harvey López
4	2-713531	OP	Rubén P. Chirri	R. Chirri
5	9-217495	OP	Enzo Castillo	Enzo Castillo
6	4-714-682	OP	Raúl Herrera	R. Herrera
7	2-101-197	OP	Alfonso P. Camarero	Alfonso P. Camarero
8	1-22-1636	OP	Antonio del C.	Antonio del C.
9	2-787-168	Reconstrucción	Moisés Camarero	Moisés Camarero
10	4-714-682	OP	Raúl Herrera	R. Herrera

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GNF 04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre:

Firma:

Alfonso P. Camarero

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

75 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: CUSA

Fecha: 28-11-12 Duración (horas): 10

Tema: Protección sus MANOS

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	6-703.422	A.Y	Juanmi Acuña	Juanmi Acuña
2	9-123-438	OP	ENeldo Aguilar	ENeldo Aguilar
3	8-206-893	OP	Juan Pérez	Juan Pérez
4	2-707-1322	Dpto. Editorial	Hector López	Hector López
5	2-153-218	Capataz	Guillermo Sánchez	Guillermo Sánchez
6	2-108.401	ALBAÑIL	Eduardo González	Eduardo González
7	2-122-439	OP	Luis Ríos	Luis Ríos
8	2-157-428	ALBAÑIL	Nayana Díaz M	Nayana Díaz M
9	9-141-735	OP	Raimundo Ríos	Raimundo Ríos
10	2-872369	OP	Saúl González	Saúl González
11	2-700-506	OP	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
12	8-488-629	A.Y	CEsar Bonilla	CEsar Bonilla
13	2-872349	ayudante	Orlinda Reyes	Orlinda Reyes
14	2-739-1192	ayudante	Luis R. Vázquez	Luis R. Vázquez
15	7-931235	A.Y.U.D	Orlinda Cruz	Orlinda Cruz
16	9-718-1222	Ayudante G.	Ramiro E. Cruz	Ramiro E. Cruz
17	4-117-1048	Albañil	Manuel S. Cruz	Manuel S. Cruz
18	5-706-1045	Tuberia	Carlos Vázquez	Carlos Vázquez

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GMF-04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre:

Firma:

[Firma]

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

77 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: CUSA Fecha: 29-11-12 Duración (horas): 5:mts

Tema: Seguridad en el hogar

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-7071322	Doo. Substrial	Harvey Lopez	Harvey Lopez
2	2-108-401	Albañil	Eduardo Carrion	Eduardo Carrion
3	2-157-428	ALBAÑIL	Naymo Díaz H	Naymo Díaz H
4	5-706-1043	Tuberia	Carlos Vazquez	Carlos Vazquez
5	2-83-2749	ayudante	Orilia Reyes	Orilia Reyes
6	9-718-1222	Ayudante G.	Bongno E. Cruz	Bongno E. Cruz
7	298-2207	P	Noriel Carrasosa	Noriel C
8	6-703-422	Ay.	Fernando Acosta	Fernando Acosta
9	9-123-438	OP	Eneldo Aguilar	Eneldo Aguilar
10	8-706-893	operador	Thine Gomez R	Thine Gomez R
11	X-111-451	O.P.	Rhythm	Rhythm
12	41171048	albañil	Manuel S. Cruz	Manuel S
13	2-700-506	OP	Orlando Fuentetaja	Orlando Fuentetaja
14	8-488-629	Ay	CESAR BARRILLO	Cesar Barrillo
15	8-230-2800	OPERADOR	José A. Vallejos	José A. Vallejos
16	9-135-31	MOR. TIERRA	Dominico BAZAN	Dominico B
17	7-931235	AYUD	Orclides Cruz	Orclides Cruz

18 9.

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GVF.04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre:

Firma:

Orclides Cruz
La importancia de la charlas, aplicadas con Seguridad

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

80 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: CUSA Fecha: 30-11-12 Duración (horas): 5
Tema: Al Air y venir del trabajo

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	3-721-89	Ambiente	Adriano Escalante	Adriano Escalante
2	2-700-461	Ambiente	Amílcar Soto	Amílcar Soto
3	2-915-1648	Ambiente	Sebastián Gil	Sebastián Gil
4	9-719-532	Ambiente	Roberto Calero	Roberto Calero
5	2-739-1192	Ambiente	Luis Vargas	Luis Vargas
6	2-121-368	Ambiente	Luis Casas	Luis Casas
7	2-723-1481	Ambiente	Hermes González	Hermes González
8	2-723-485	Ambiente	Jorge Mendoza	Jorge Mendoza

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GMF.04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre:

Firma:

Alfonso Caffa

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

81 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: Pusa Fecha: 30-11-12 Duración (horas): 5

Tema: Al ir y Venir del Trabajo

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	2-153-218	Capatzen	Guillermo Sánchez	[Firma]
2	A-1AA-A51	O.P.	Rodolfo P. Brindley	[Firma]
3	6-703-422	A.Y.	Fernando Acuña	[Firma]
4	2-157-428	ALBAÑIL	Mayra Díaz	[Firma]
5	4171048	ALBAÑIL	Manuel Sampedro	[Firma]
6	9-135-31	MOD. TIERRA	Dominico BAZAN	[Firma]
7	2-739-1192	AMBIENTE	Guillermo Vazquez	[Firma]
8	2-108-401	ALBAÑIL	Eduardo Carrion	[Firma]
9	2-83-2749	ayudante	Orilia Reyes	[Firma]
10	2-723-1981	ayudante	Hermano Bonifacio	[Firma]
11	2-723-485	ayudante	Josefina Acuña	[Firma]
12	2-1-368	Delia Casas	Delia	[Firma]
13	2-872364	O.P.	Saul Gran	[Firma]
14	9-123-438	O.P.	Eneldo Aguilar	[Firma]
15	5-706-1045	Tuberia	Carlos Vazquez	[Firma]
16	2-707-1322	Dors. Industrial	Humberto Lopez	[Firma]
17	9-101-735	O.P.	Reinaldo Lopez	[Firma]

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GMF.04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre: Ferdinand Horton

Firma: Ferdinand Horton

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

82 of 186

GRUPO CUSA Registro de Capacitación

Empresa: CUSA Fecha: 30-11-12 Duración (horas): 5
Tema: Alir y Venir del Zoológico

No.	Cédula de Identidad Personal	Departamento/ Proyecto	Nombre y Apellido	Firma
1	7.931235	AYUD	Orclides Cruz	Orclides Cruz
2	2-700-506	OP.	Orlando Fuentes	Orlando Fuentes
3	7-703-884	OP	Cesar Guarney	Cesar Guarney
4	9-718-1222	Asistente G.	Benigno E. Cruz	Benigno E. Cruz
5	9-717-495	Operador	Enahio Castillo	Enahio Castillo
6	8-488-629	Ay	Cesar Bonilla	Cesar E. Bonilla
7	298-2207	OP.	Marcel Comasena	Marcel C.
8	2-713-531	OP	Ruben E. Chirri	Ruben E. Chirri
	8-701-893	op.	Jairo Ortiz	Jairo Ortiz

Para Uso del Facilitador: utilice el espacio en blanco para colocar los principales asuntos tratados en sus charlas de capacitación. Los acuerdos o temas tratados en reuniones se documentan en el GMF.04.00.001 "Minuta de Reuniones"

Nombre: Joselito Mahun

Firma: Joselito Mahun

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	83 of 186

10.6. Reportes de Incidentes (con acciones correctivas/preventivas implementadas y firmas).

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	84 of 186

CATEGORIA DEL INCIDENTE 2		POTENCIAL 2
UTILIZAR LA TABLA DE CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES ESPECIFICADA EN EL PROCEDIMIENTO PROC-100115 INCIDENTES AMBIENTALES-MA		
Fecha de elaboración de reporte: Miércoles 14 de noviembre de 2012		Fecha y hora del incidente: Martes 13 de noviembre de 2012 a las 6:00 pm
Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: Martes 13 de de 2012 a las 6: 30 pm Nombre de la persona que notificó: Rubén Yánez		
Localización de la zona donde ocurrió el incidente: (con coordenadas UTM WGS84) El incidente ocurrió en la zona donde se desarrolla el proyecto Campamento 496 Personas en la zona D, en la coordenada: N. 975020; E. 538086.		
Descripción de condiciones del incidente: (Si es un derrame/liberación, incluir la causa, de dónde provino, qué se derramó/liberó, hacia donde se derramó/liberó – carretera pavimentada, suelo, río, etc. De ser necesario, usar la parte trasera de la hoja) El incidente se caracterizó por ser un derrame de aceite hidráulico de la excavadora 336D 4E-014. Este derrame fue provocado por el impacto de un material solido a una de las líneas bajas de aceite hidráulico, el mismo se derramo sobre suelo arcilloso en un área de 3 m ²		
Descripción de los impactos ambientales: (De ser necesario, use la parte trasera de la hoja) Este derrame no provoco impactos ambientales significativos ya que el mismo se dio en un área de 3 metros cuadrado sobre suelo arcilloso.		
Acciones de respuestas tomadas: (De ser necesario, use la parte trasera de la hoja) De manera inmediata se procedió a usar el kit de derrame del equipo, luego el operador notifico el derrame y el equipo ambiental procedió al sitio con los materiales de control de derrama, para realizar la limpieza y mitigar los efectos. (colocación de paños absorbente y boomt de derrame y limpieza)		
Acciones de seguimiento: (De ser necesario, use la parte trasera de la hoja) Se realizo la limpieza total y el material fue transportado al centro de acopio de CUSA en Llano grande. El mecánico de inmediato procedió a verificar las condiciones del equipo y procedió a realizar la reparación correspondiente.		
Acciones preventivas tomadas: (De ser necesario, use la parte trasera de la hoja). Verificación del estado de diferentes líneas de aceite hidráulico Reposición del kit de control de derrame.		
Nombre (letra impresa): ING.ALBERT ARAUZ		Firma:
PARA DERRAMES/LIBERACIONES (Llenar con ayuda del Departamento de Medio ambiente)		

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	85 of 186

Tipo y concentración del material derramado/liberado: Aceite hidráulico	
Cantidad estimada del material derramado/liberado (en litros, galones, libras): 3 gl	
Contenía el material liberado/derramado, un listado de químicos? Si ☐ No ☒	
Químicos:	1. Cantidad reportada 2. Cantidad reportada 3. Cantidad reportada 4. Cantidad reportada
El material liberado/derramado, entro al cuerpo de agua? Si ☐ No ☒ Si la respuesta es afirmativa, hacer una descripción detallada:	
Este incidente deberá ser reportado a las autoridades ambientales? Si ☐ No ☐ Justificación para esta determinación: Nombre del individuo contactado: Albert Araúz CUSA Fecha y hora reportada: Reportada a las 6:30 pm del día martes 13 de octubre de 2012 Numero de reporte: 17	
Nombre (letra imprenta) Albert Araúz	Firma:

Fotos:

Imagen 1. Área del derrame	
Imagen 2. Colocación de paños absorbentes y boomt de derrame	

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	86 of 186

Imagen 3. Construcción de berma perimetral	
Imagen 5. Limpieza del sitio	

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	87 of 186

- 10.7. Evidencias de cumplimiento del programa de mantenimiento de vehículos livianos y pesados, donde se indique la locación donde recibieron el mantenimiento. Así mismo, adjuntar los checklists de verificación diaria (digital) de los vehículos y equipos.

Checklists de verificación diaria

Registro de mantenimiento

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

88 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.				
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora				
Operador:	<u>Jaine Long</u>			
N° de Equipo:	<u>4E-030</u>			
Turno:	<u>Diurno</u>			
Fecha:	<u>5-12-12</u>			
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

Por: Jairo Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

89 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.				
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora				
Operador:	<u>Jaimé Gómez</u>			
N° de Equipo:	<u>46-030</u>			
Turno:	<u>Turno O</u>			
Fecha:	<u>4-12-12</u>			
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	☒	☐	
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	☒	☐	
Palanca	Daño, grietas	☒	☐	
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	☒	☐	
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	☒	☐	
Chasis	Grietas, daño	☒	☐	
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	☒	☐	
Escalones y asideros	Estado y limpieza	☒	☐	
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	☒	☐	
Filtro de aire	Indicador de restricción	☒	☐	
Limpaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	☒	☐	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	☒	☐	
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	☒	☐	
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	☒	☐	
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	☒	☐	
Extintor	Carga, daño	☒	☐	
Luces	Daño	☒	☐	
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	☒	☐	
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	☒	☐	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	☒	☐	
Aceite del motor	Nivel de líquido	☒	☐	
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	☒	☐	
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	☒	☐	
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	☒	☐	
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	☒	☐	
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	☒	☐	
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	☒	☐	
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	☒	☐	

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

por: Gustavo Casanova R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

90 of 186

2162.4

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: Rodrigo G. Acosta

N° de Equipo: 4E-022

Turno: diurno

Fecha: 08-10-2012



¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Mal	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	☒	☐	
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	☒	☐	
Palanca	Daño, grietas	☒	☐	
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	☒	☐	
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	☒	☐	
Chasis	Grietas, daño	☒	☐	
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	☒	☐	
Escalones y asideras	Estado y limpieza	☒	☐	
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	☒	☐	
Filtro de aire	Indicador de restricción	☒	☐	
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	☒	☐	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	☒	☐	
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	☒	☐	
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	☒	☐	
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	☒	☐	
Extintor	Carga, daño	☒	☐	
Luces	Daño	☒	☐	
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	☒	☐	
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	☒	☐	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	☒	☐	
Aceite del motor	Nivel de líquido	☒	☐	
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	☒	☐	
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	☒	☐	
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	☒	☐	
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	☒	☐	
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	☒	☐	
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	☒	☐	
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	☒	☐	

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

Por: Justino Camacho R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

91 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.					
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora					
Operador: <u>Taine Gómez</u>					
N° de Equipo: <u>4E-030</u>					
Turno: <u>Diurno</u>					
Fecha: <u>1-12-12</u>					
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bio	Malo	Comentarios del evaluador	
DESDE LA PARTE INFERIOR					
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/			
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/			
Palanca	Daño, grietas	/			
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/			
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/			
Chasis	Grietas, daño	/			
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/			
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/			
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/			
Filtro de aire	Indicador de restricción	/			
Limpiaaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/			
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/			
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/			
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/			
Extintor	Carga, daño	/			
Luces	Daño	/			
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/			
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR					
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/			
Aceite del motor	Nivel de líquido	/			
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/			
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/			
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/			
DENTRO DE LA CABINA					
Asiento	Ajuste	/			
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/			
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/			
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/			

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

José Gustavo Canina R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

92 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.					
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora					
Operador: <u>Taine Gómez</u>					
N° de Equipo: <u>4E-030</u>					
Turno: <u>Diurno</u>					
Fecha: <u>7-12-12</u>					
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bto	Malo	Comentarios del evaluador	
DESDE LA PARTE INFERIOR					
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/			
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/			
Palanca	Daño, grietas	/			
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/			
Dobajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/			
Chasis	Grietas, daño	/			
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/			
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/			
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/			
Filtro de aire	Indicador de restricción	/			
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/			
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/			
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/			
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/			
Extintor	Carga, daño	/			
Luces	Daño	/			
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/			
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR					
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/			
Aceite del motor	Nivel de líquido	/			
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/			
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/			
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/			
DENTRO DE LA CABINA					
Asiento	Ajuste	/			
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/			
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/			
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/			

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

[Firma]

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

93 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.				
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora				
Operador:	<u>Cesar J. Jarama</u>			
N° de Equipo:	<u>4E-022</u>			
Turno:	<u>Diurno</u>			
Fecha:	<u>30-11-2012</u>			
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Mal	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	✓		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	✓		
Palanca	Daño, grietas	✓		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	✓		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	✓		
Chasis	Grietas, daño	✓		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	✓		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	✓		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	✓		
Filtro de aire	Indicador de restricción	✓		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	✓		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	✓		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	✓		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	✓		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓		
Extintor	Carga, daño	✓		
Luces	Daño	✓		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	✓		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	✓		
Aceite del motor	Nivel de líquido	✓		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	✓		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	✓		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	✓		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	✓		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	✓		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	✓		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	✓		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: Rafael Carrero

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: José Luis Carrero R.

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

94 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADORAS.

OPERADOR:

Jose Alcantara

DE EQUIPO:

2586 - Rda Pija

HOROMETRO:

1400.1

FECHA:

29-10-2012

UBICACIÓN KILOMETRO

CAJUPAN 0496.65 km



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIEN		SABA		DOM	
DESDE ABAJO		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Neumaticos, ruedas, tapa de los ejes	Inflado, desgaste, cortaduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tuerca de la rueda	perdidas o faltantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuchilla de Nivelación	Desgaste Excesivo, daño, perdida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Cortantes(cuchillas de nivelacion.)	Desgaste excesivo, daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escariadores del Tambor	Desgaste excesivo, daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accele refrigerante del motor	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte del Aspeyo en la Vibracion	Fugas,desgaste excesivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alojamiento para peso Excentrico.	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montaje de Aislacion	Daños, Gristas, separaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros/terminales de direccion.	Daños,desgastes,fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escalones y pasamanos	Estado y Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la Maquina	Daños,fugas y golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ejes, mandos finales(eje del tambor)	Fugas,daños,desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque Hidraulico	Nivel del Fluido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Combustible	Nivelde Combustible,fugas,daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros en General	Fugas,soporte flojos, otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapas y Dispositivos de Proteccion	Daños, debidamente colocados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faros delanteros y traseros	Funcionamiento, cableado, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento de la bateria	Limpieza,polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento del Motor.	Limpieza, acumulacion de Objetos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

por: Gustavo Carmona R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

95 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADORAS.

OPERADOR:

Jose Alencar

DE EQUIPO:

2-582 K.L. Lisa

HOROMETRO:

10523

FECHA:

29-10-2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Camachit-496 Pcs. 495



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIEN		SABA		DOM	
DESDE ABAJO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapa de los ejes	Inflado, desgaste, cortaduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tuerca de la rueda.	perdidas o faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuchilla de Nivelacion	Desgaste Excesivo, daño, perdida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Cortantes(cuchillas de nivelacion.)	Desgaste excesivo, daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escarifadores del Tambor	Desgaste excesivo, daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aceite refrigerante del motor	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte del Apoyo en la Vibracion	Fugas,desgaste excesivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alojamiento para peso Excentrico.	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montaje de Aislacion	Daños, Grietas, separaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros/terminales de direccion.	Daños,desgastes,fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escalones y pesamanos	Estado y Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la Maquina	Daños,fugas y golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ejes, mandos finales(eje del tambor)	Fugas,daños,desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque Hidraulico	Nivel del Fluido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Combustible	Nivel de Combustible,fugas,daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros en General	Fugas,soporte flojos, otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapes y Dispositivos de Proteccion	Daños, debidamente colocados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faros delanteros y traseros	Funcionamiento, cableado, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento de la bateria	Limpieza,polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento del Motor.	Limpieza, acumulacion de Objetos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Don = Justo Carlos R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

96 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

Rodrigo A. Arcia D.

DE EQUIPO:

2-075 DAK.

HOROMETRO:

1332.4

FECHA:

12-11-2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Campamento 500



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora.	Desgastes, daños o grietas.	/		/		/		/		/					
gavilanes, esquineras, etc.	rajaduras, desgastes	/		/		/		/		/					
Cilindros de Inclinación de la hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/					
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/					
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes, golpes, daños.	/		/		/		/		/					
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/					
Parabrisas, vidrios laterales, trasero	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/					
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmisión final.	/		/		/		/		/					
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.	/		/		/		/		/					
Rueda Guía	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/					
Rueda Motriz	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/					
Rodillos Superiores, inferiores y Bujes.	Daños, desgastes, Picaduras y Tension.	/		/		/		/		/					
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas, rajaduras pernos flojos.	/		/		/		/		/					
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas, daños, golpes.	/		/		/		/		/					
Desgarrador.	Estado de las Mangueras, punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/		/					
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/		/					
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/		/					
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/		/					
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.	/		/		/		/		/					
Cabina del Operador.	Asiento, cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/		/					
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/		/					
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/		/					
Radiador	Golpes, fugas, estado de aletas	/		/		/		/		/					
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/		/					
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/		/					
Extintor	Golpe, carga, daños.	/		/		/		/		/					
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/		/					

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

Ing. Gustavo Carrera

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

97 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

DE EQUIPO:

HOROMETRO:

FECHA:

UBICACIÓN KILOMETRO:

Rodolfo J. Acuña

2-0975

13-59-05

19-11-2012

Campesinista 296 D



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora.	Desgaste, daños o grietas.	/		/		/		/		/		/		/	
gavilanes, esquineras, etc.	rajaduras, desgastes	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros de inclinación de la hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/		/		/	
Muñon del Brazo de empuje.	Desgaste, golpes, daños.	/		/		/		/		/		/		/	
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Parabrisas, vidrios laterales, trasero	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmisión final.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del Bastidor.	Acumulación de Desechos, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Rueda Guía	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/		/		/	
Rueda Motriz	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/		/		/	
Rodillos Superiores, inferiores y Bujes.	Daños, Desgaste, Picaduras y Tension.	/		/		/		/		/		/		/	
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas, rajaduras, pernos flojos.	/		/		/		/		/		/		/	
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas, daños, golpes.	/		/		/		/		/		/		/	
Desgarrador	Estado de las Mangueras, punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/		/		/		/	
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/		/		/		/	
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.	/		/		/		/		/		/		/	
Cabina del Operador.	Asiento, cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/		/		/		/	
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/		/		/		/	
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/		/		/		/	
Radiador	Golpes, fugas, estado de aletas	/		/		/		/		/		/		/	
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/		/		/		/	
Extintor	Golpe, carga, daños.	/		/		/		/		/		/		/	
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/		/		/		/	

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Juan Carlos Camacho R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

98 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

Rolando y Arce

DE EQUIPO:

2-085

HOROMETRO:

1352.5

FECHA:

03-12-2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Campesino 296



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,	/		/		/		/							
gavilanes, esquinneras, etc.	rajaduras, desgastes	/				/		/							
Cilindros de inclinación de la hoja Topadora,	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/							
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora,	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/							
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes, golpes, daños.	/		/		/		/							
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/							
Parabrisas, vidrios laterales, trasero	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/							
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmisión final.	/		/		/		/							
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.	/		/		/		/							
Rueda Guia	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/							
Rueda Motriz	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/							
Rodillos Superiores, Inferiores y Bujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.	/		/		/		/							
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas, rajaduras pernos flojos.	/		/		/		/							
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas, daños, golpes.	/		/		/		/							
Desgarrador	Estado de las Mangueras, punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/							
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/							
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/							
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/							
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pomos flojos o faltantes.	/		/		/		/							
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.	/		/		/		/							
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/							
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/							
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/							
Radiador	Golpes, fugas, estado de aletas	/		/		/		/							
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/							
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/							
Extintor	Golpe, carga, daños.		X		X		X		X						
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/							

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

pon: Justo Camena R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

99 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR: Luis Francisco Rios G.
DE EQUIPO: 2-067
HOROMETRO: 4176.4
FECHA: 6/11/12
UBICACIÓN KILOMETRO: Campamento 496 Pisosos.



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,														
gavilanes, esquineras,etc.	rajaduras, desgastes														
Cilindros de Inclinación de la hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.														
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.														
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes,golpes,daños,														
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.														
Parabrisas,vidrios laterales,trasero	rajaduras, roturas, otros.														
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmision final.														
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.														
Rueda Guia	Golpes,daños,desgaste.														
Rueda Motriz	Golpes,daños,desgaste.														
Rodillos Superiores, Inferiores y Bujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.														
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas,rajaduras pemos flojos. ✓														
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas,daños,golpes.														
Desgarrador	Estado de las Mangueras,punta guarda del Desgarrador.														
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.														
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.														
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.														
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.														
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.														
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido														
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.														
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido														
Radiador	Golpes, fugas,estado de aletas														
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.														
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.														
Extintor	Golpe,carga, daños.														
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.														

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

[Firma]

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

100 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A. INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Silvando PINTO

FECHA: 6 de octubre al
DE EQUIPO: 14021
HONOMETRO: 3259 - 3290



¿Qué esta inspeccionando?		¿Qué Evalua?		LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIÉR		SAB		DOM	
DESDE LA PARTE INFERIOR				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapas de vastagos.	Infado, fugas, desgaste																
Area de Chasis y soportes, pines, Ennas.	Daños y Fugas.																
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.																
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.																
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soporte de gama, condicion de Bolss.																
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceles	Fugas, daños, estado de los axoplos, soportes.																
Aceto de Motor.	Nivel del Liquido.																
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.																
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas.																
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.																
Andajesa y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre																
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones																
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.																
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.																
Tanque de Aceto del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido, daños y fugas.																
Tanque de Aceto de Direccion	Nivel de Liquido, daños y fugas.																
Neumaticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, fuerzas.																
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentos, carcasa y cableado.																
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga																
Sistema antivuelco y cinturon	Daños, pernos de montaje flojos																
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.																	
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.																
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido																
Radiador	Fugas, correas, sietas																

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del Sup. De Taller de Mecánica Central:

RAFAEL Camacho
por: Gustavo Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

101 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Tullencia Pineda

FECHA: 29 de octubre al 29 de noviembre

DE EQUIPO: 14034

HOROMETRO: 3216-



¿Qué esta inspeccionando? DESDE LA PARTE INFERIOR	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapas de vastagos.	Infundido, fugas, desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Área de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Empalmes con el Cilindro y el Vagón	Fugas y Daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Debajo de la Máquina.	Fugas y Daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Diferenciales, Frenos y Transmisión.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Suspensión Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soporte de goma condición de Bolas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas, daños, estado de los ejes, soportes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Crucetas	Fugas, daños, estado de los ejes, soportes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Acetate de Motor.	Nivel del Líquido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de Elevación.	Desgaste, daños a fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsión.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anclajes y tapas del Vagón, ganchos	Movimiento Libre	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Puntos de Engrase y Lubricación.	Estado y Condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Convertidor del Vagón y Sistema PTO.	Nivel de líquido de Transmisión Y del Convertidor de torsión.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Líquido, daños y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite de Dirección	Nivel de Líquido, daños y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Neumáticos, delanteros y traseros.	Desgaste, cortaduras, tuercas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema de Freno, freno de parking.	Tensión, desgaste, góndolas y fuga.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema antivuelco y cinturón	Daños, pernos de montaje flojos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.															
Sistema de Escape y Admisión	Daños, Funcion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Refrigerante del Motor	Nivel de Líquido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Radiador	Fugas, correas, sietes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del Sup. De Taller de Mecánica Central:

RAFAEL Camacho
por: Gustavo Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

102 of 186

CONSTRUCTORA UREANA S.A. INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Uberto Patino

FECHA: 15-10-2012

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 15712.4



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VER		SABA		DOM	
DESDE LA PARTE INFERIOR		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapas de vastagos.	Infado, fugas, desgaste	✓		✓		✓		✓		✓					
Area de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		✓		✓		✓		✓					
Empalmes con el Cilindro y el Vagón	Fugas y Daños.														
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		✓		✓		✓		✓					
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓					
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soporte de goma, condition de Boises.	✓		✓		✓		✓		✓					
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceas	Fugas, daños, estado de los acoples, soportes.	✓		✓		✓		✓		✓					
Acetle de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas.														
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.	✓		✓		✓		✓		✓					
Anclajes y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre														
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		✓		✓		✓		✓					
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		✓		✓		✓		✓					
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de tension.														
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido, daños y fugas.														
Tanque de Aceite de Direccion.	Nivel de Liquido, daños y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓					
Neumáticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, buerces.	✓		✓		✓		✓		✓					
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema antivuelco y cinturón	Daños, pernos de montaje flojos	✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.															
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	✓		✓		✓		✓		✓					
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		✓		✓		✓		✓					
Radiador	Fugas, correas, alitas	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del Sup. De Taller de Mecánica Central:

Pro = Justo Carlos

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

103 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Uberto Patino

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 158453

FECHA: 7-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera.	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolas s.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando.	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas	Nivel del Liquido.	/		
Acelte de Motor.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Filtro separador de agua.	Desgaste,daños o fugas	/		
Cilindros de Elevacion.	Daños,desgaste,distorcion.	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Movimiento Libre	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Estado y Condiciones	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado de los mismos.	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Nivel de liquido de Transmicion Y del Convertidor de torsion	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuercas.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje fijos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas	/		

por: Justo Casum R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

104 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

Uberto Paticca

DE EQUIPO:

1-761

HOROMETRO:

15850-2

FECHA:

8-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,sopora de goma condicion de Bolsas.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Cruetas		✓		
Acetite de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agus.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	✓		
Andajees y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgaste,cortaduras,luerca.	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de len es carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

por = Justino Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

105 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

Uberto Patino

DE EQUIPO:

1-761

HOROMETRO:

154521

FECHA:

9-11-2011



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolas s.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorcion.	✓		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,dolanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuerca s.	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje fijos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,alietas			

por = Justino Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

106 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

Ubaldo Patis

DE EQUIPO:

1-761

HOROMETRO:

155624

FECHA:

12-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporta de goma condicion de Bolsa.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas		/		
Acetle de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgaste,coraduras,luerca.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentas carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

Por: Justino Camuna R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

107 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: Tega Herrera
DE EQUIPO: 1081
HOROMETRO: 29794
FECHA: 19-10-12
UBICACIÓN KILOMETRO: CAR 496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	SASA													
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		LUNES	MARTES		MIER		JUEV		VIEN		S	M	B	M	
Estado General de la Máquina.	Tuercas y Pernos flojos, faltantes, dispositivos de seguridad, limpieza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Luces en General	faros rojos, lentos funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pasamanos, Escalones, asideros	Estado y Limpieza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Debajo de la Máquina.	Fugas, daños, golpes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Dirección Hidráulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorsión.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tanque de Aceite Hidráulico.	Nivel del Fluido y fugas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aceite de la Transmisión.	Nivel del Fluido.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cilindros de la Suspensión	Fugas, medida de la Altura del cilindro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Soldaduras Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Estado de la Tolva/Gondola	Golpes, rajaduras, limpieza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cilindros de 1° y 2° de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Estado del Radiador	Propaga, fugas, golpes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulación de Objetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Todos la Mangueras y Correas.	Fugas, desgaste, tensión, grietas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Extintor	Carga, daños.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Filtro de Aire	Indicador de Restricción.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Punto de Lubricación	Defecciones, tapados, faltantes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

por: José Lito Cármon R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

108 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Walter Peltre

DE EQUIPO: 1-361

HOROMETRO: 158932

FECHA: 14-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolsas.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Acelte de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	✓		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,lueras	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,alotas			

Pen = Justino Carun R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

109 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

Wberto Peltis

DE EQUIPO:

1-261

HOROMETRO:

15 8924

FECHA:

15-11-12



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Infado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pinos lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soportes de goma,condicion de Botsis.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Cruetas	Nivel del Liquido.	/		
Acalta de Motor.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Filtro separador de agua.	Desgaste,daños o fugas	/		
Cilindros de Elevacion.	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Movimiento Libre	/		
Andajees y tapas del Vagon,ganchos	Estado y Condiciones	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado de los mismos.	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite de Direccion	Desgastes,cortaduras,tuercas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Funcionamiento,daño de las partes carcasa y cableada.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Daños,pemos de montaje flojos	/		
Sistema antivuelco y cinturon	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.			
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

Por = Gerardo Casanova R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

110 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Uberto Patiño
DE EQUIPO: 1-761
HOROMETRO: 15902-6
FECHA: 16-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos, ruedas, tapas de vastagos.	Inflado, fugas, desgaste	/		
Area de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soportes de goma condicion de Bolas s.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas, daños, estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas		/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre.	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido, daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido, daños y fugas.	/		
Neumaticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, tuerca s.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños, pernos de montaje fijos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas, correas, aletas			

Pen: Gustavo Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

111 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Walter Patez

DE EQUIPO: 1-261

HOROMETRO: 16875.2

FECHA: 12-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando.	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas		/		
Acelte de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.	/		
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,coraduras,luerco.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de las carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador.	Fugas,correas,alintas	/		

Por: Justino Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

112 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Vibento Paliro

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 15816

FECHA: 29-10-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolsas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuercas.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antikulco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido			
Radiador	Fugas,correas,alelas			

Renzo Gustavo Canina R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

113 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Ubente Pidiu

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 1538267

FECHA: 30-10-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines, lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma,condicion de Bolsas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Acelle de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Andajees y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Acelle del Freno, convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Acelle de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fuga	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuercas	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido			
Radiador	Fugas,correas,aletas			

Por: Guillermo Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

114 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Obando Padua

DE EQUIPO: 1761

HOROMETRO: 15433.4

FECHA: 31-10-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste.	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolsas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre			
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones			
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.			
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuerca:	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentis carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga			
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

PDN = Ger. Tebo Camuna R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

115 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Roberto Páez
DE EQUIPO: 1-761
HOROMETRO: 15840.3
FECHA: 1-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalúa?	Bien	Mal	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos, ruedas, tapas de vastagos.	Inflado, fugas, desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soportes de goma condicion de Bolas.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas, daños, estado de los acoples, soportes.	✓		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro sepeador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.	✓		
Anclajes y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido, daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido, daños y fugas.	✓		
Neumaticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, tuerca.	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños, pernos de montaje flojos			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas, correas, aletas			

Por: Justo Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

116 of 186

CONSTRUCTORA URBANA 3.A
INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR:

Noviel Camarena

DE EQUIPO:

43925

HOROMETRO:

3-12-2012

FECHA:

UBICACIÓN KILOMETRO

500



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉ		JUEV		VIÉ		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		S	M	B	M	B	M	S	M	S	M	B	M	B	M
Estado General de la Máquina.	Tuercas y Pernos flojos, faltantes dispositivos de seguridad, limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luces en General	Faros rotos, lentos funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasamanos, Escalones asideros	Estado y Limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno y Suspensión	Desgaste, daños, fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la Máquina.	Fugas, daños, golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Hidráulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorsión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Aceite Hidráulico.	Nivel del Fluido y fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Axite de la Transmisión.	Nivel del Fluido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros de la Suspensión	Fugas, medida de la Altura del cilindro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soldaduras Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la Tolva (Gondola)	Golpes, rajaduras, limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros de Levanto de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del Radiador	Propela, fugas, golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulación de Objetos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas, desgaste, tensión, grietas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extintor	Carga, daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de Aire	Indicador de Restricción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento de la Bateria.	Conexiones, Limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punto de Lubricación	Defectuosos, Sepados, faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

*Equipo 1688. Filtro de aire - y presel
sucio (cambio)*

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

pm - Justo Camarena

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

117 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: Felix Hernandez
DE EQUIPO: 1692
HODOMETRO: 3950.2
FECHA: 2010.12
UBICACION KILOMETRO: 496



¿Qué esta inspeccionando? DESDE EL NIVEL DEL SUELO	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉ		JUEV		VIEN		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos, faltantes, dispositivos de seguridad, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Luces en General	Luces rojas, lentes funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pasamanos, Escalones asideros	Estado y Limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Neumaticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Debajo de la Maquina.	Fugas, daños, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Direccion Hidraulica	Fugas, mangueras dañadas, etc.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o deformacion.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Soldaduras, Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rolos, faltantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rolos, faltantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la Tolva (Gondola)	Golpes, rajaduras, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricacion	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpieza parabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Radiador	Pompas, fugas, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todas la Mangueras y Conex.	Fugas, desgaste, tension, grietas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Extintor	Carga, daños.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Filtro de Aire	Indicador de Restriccion.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Punto de Lubricacion	Defectuosa, tapados, faltantes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

por: Justino Carrera R

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

118 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: 7042

DE EQUIPO: 4885

HOROMETRO: 4000-5

FECHA: 27-10-12

UBICACIÓN KILOMETRO 496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉ		JUEV		VIÉ		SÁB		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos fijos, fallantes dispositivos de seguridad, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Luces en General	Veros, rotos, Juntas funcionamiento	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pasamanos, Escalones asideros	Estado y Limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Debajo de la Maquina.	Fugas, daños, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dirección Hidráulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Chasis o Basculador	Daños y desgaste o distorsión.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Aceite Hidráulico.	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aceite de la Transmisión.	Nivel del Fluido.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgasta.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Soldaduras, Asiento de Montaje,	Rajaduras, pernos rotos, fallantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pernos, piezas fundidos.	Rajaduras, pernos rotos, fallantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes, rajadura, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas,	Desgaste, daño, nivel del agua.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Radiador	Propela, fugas, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todas la Mangueras y Conexes.	Fugas, desgaste, tensión, grietas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Extintor	Carga, daños.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Filtro de Aire	Indicador de Restricción.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Punto de Lubricación	Defectuosos, tapados, fallantes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Pon = Gustavo Arana R

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

119 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR:

DE EQUIPO:

HOROMETRO:

FECHA:

UBICACIÓN KILOMETRO

Mp/c/Lamarena
1688
12-01-12
496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos, fallantes, dispositivos de seguridad, limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces en General	Fallas, rotas, lentes funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasamanos, Escalones esideros	Estado y Limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Debajo de la Maquina.	Fugas, daños, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccion Hidraulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorsion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Fluido y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soldaduras, Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, fallantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, fallantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes, rajaduras, limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Refrigerante o Coolant.	Nivel del Fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Radiador	Propeta, fugas, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas, desgaste, tension, grietas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor.	Carga, daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de Aire.	Indicador de Resisticion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punto de Lubricacion	Defectos, topados, fallantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

*equipo 1688 Filtro de aire y
diesel viejo (cambio)*

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Justino Carrera R

JVT
Javier Vazquez Pizarro Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1-281 Fecha 31/10/12
Turno Diurno Contratista COSA
Lectura de Kilometraje 22009.4

(A) Verifique lo Siguiente	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐
(B) Pasar Por	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐
(C) En cubierta / En cabina	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antirruedo / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Juan Carlos A. Pizarro
Supervisor Javier Vazquez Pizarro

JVT
Javier Vazquez Pizarro Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1-281 Fecha 01/11/12
Turno Diurno Contratista COSA
Lectura de Kilometraje 220222

(A) Verifique lo Siguiente	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐
(B) Pasar Por	OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐
(C) En cubierta / En cabina	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antirruedo / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Juan Carlos A. Pizarro
Supervisor Javier Vazquez Pizarro

JVT
Javier Vazquez Pizarro Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1-281 Fecha 01/11/12
Turno Diurno Contratista COSA
Lectura de Kilometraje 220222

(A) Verifique lo Siguiente	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor			

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**
[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	122 of 186

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																			
Número de Equipo	Fecha	Contratista	Turno																																																
1-281	25/10/12	COSA	Diurno																																																
Lectura de Kilometraje 21935.1																																																			
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																
• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA																																																
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐																																																
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐																																																
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																																
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Abrazos / Alternador</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lentes / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protectoras y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exhisor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Herramientas Movidas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐	• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	• Daño	☒	☐	☐	• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	• Herramientas Movidas	☒	☐	☐								
• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐																																																
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐																																																
• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐																																																
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐																																																
• Luces de Cola	☒	☐	☐																																																
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐																																																
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐																																																
• Daño	☒	☐	☐																																																
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐																																																
• Herramientas Movidas	☒	☐	☐																																																
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (explique abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botón de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derribe</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antihuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	☐	☐	• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	• Kit Anti Derribe	☒	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐
• Limpieza	☒	☐	☐																																																
• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐																																																
• Calibre	☒	☐	☐																																																
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐																																																
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐																																																
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐																																																
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐																																																
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐																																																
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐																																																
• Kit Anti Derribe	☒	☐	☐																																																
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐																																																
• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐																																																
Comentarios:																																																			
Operador: <i>Kevin Sanchez A. [Signature]</i> Supervisor: <i>[Signature]</i>																																																			
Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																			
Número de Equipo	Fecha	Contratista	Turno																																																
1-281	26/10/12	COSA	Diurno																																																
Lectura de Kilometraje 21946.4																																																			
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																
• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA																																																
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐																																																
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐																																																
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																																
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Abrazos / Alternador</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lentes / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protectoras y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exhisor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Herramientas Movidas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐	• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	• Daño	☒	☐	☐	• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	• Herramientas Movidas	☒	☐	☐								
• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐																																																
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐																																																
• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐																																																
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐																																																
• Luces de Cola	☒	☐	☐																																																
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐																																																
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐																																																
• Daño	☒	☐	☐																																																
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐																																																
• Herramientas Movidas	☒	☐	☐																																																
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (explique abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botón de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derribe</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antihuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	☐	☐	• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	• Kit Anti Derribe	☒	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐
• Limpieza	☒	☐	☐																																																
• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐																																																
• Calibre	☒	☐	☐																																																
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐																																																
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐																																																
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐																																																
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐																																																
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐																																																
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐																																																
• Kit Anti Derribe	☒	☐	☐																																																
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐																																																
• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐																																																
Comentarios:																																																			
Operador: <i>Kevin Sanchez A. [Signature]</i> Supervisor: <i>[Signature]</i>																																																			
Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																			
Número de Equipo	Fecha	Contratista	Turno																																																
1-281	27/10/12	COSA	Diurno																																																
Lectura de Kilometraje 21958.7																																																			
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																
• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA																																																
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐																																																
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐																																																
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																																
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Abrazos / Alternador</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lentes / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protectoras y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exhisor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Herramientas Movidas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐	• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	• Daño	☒	☐	☐	• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	• Herramientas Movidas	☒	☐	☐								
• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐																																																
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐																																																
• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐																																																
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐																																																
• Luces de Cola	☒	☐	☐																																																
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐																																																
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐																																																
• Daño	☒	☐	☐																																																
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐																																																
• Herramientas Movidas	☒	☐	☐																																																
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (explique abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botón de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derribe</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antihuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	☐	☐	• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	• Kit Anti Derribe	☒	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐
• Limpieza	☒	☐	☐																																																
• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐																																																
• Calibre	☒	☐	☐																																																
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐																																																
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐																																																
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐																																																
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐																																																
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐																																																
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐																																																
• Kit Anti Derribe	☒	☐	☐																																																
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐																																																
• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐																																																
Comentarios:																																																			
Operador: <i>Kevin Sanchez A. [Signature]</i> Supervisor: <i>[Signature]</i>																																																			

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	123 of 186

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																	
Número de Equipo	Fecha	Número de Equipo	Fecha	Número de Equipo	Fecha																																																
1-281	22/10/12	1-281	23/10/12	1-281	24/10/12																																																
Turno <u>DIURNO</u>	Contratista <u>CUSA</u>	Turno <u>DIURNO</u>	Contratista <u>CUSA</u>	Turno <u>DIURNO</u>	Contratista <u>CUSA</u>																																																
Lectura de Kilometraje <u>91904.5</u>		Lectura de Kilometraje <u>219138</u>		Lectura de Kilometraje <u>219235</u>																																																	
(A) Verifique lo Siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						• Aceite de Motor	☒	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒			• Nivel de Aceite de Power Steering	☒			• Verifique Nivel de Combustible	☒																																		
• Aceite de Motor	☒	Reparación	NA																																																		
• Nivel de Coolant	☒																																																				
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒																																																				
• Verifique Nivel de Combustible	☒																																																				
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Accesorios / Alternador</td> <td>☒</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Llantas / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retencio</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Protectores y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exterior de Inconchos</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Interferencias Montañas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						• Correas / Accesorios / Alternador	☒	Reparación	NA	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒			• Llantas / Rines / Terminales	☒			• Alarma de Retencio	☒			• Luces de Cola	☒			• Cabina / Ventanas y Puertas	☒			• Protectores y Porta Ruedas	☒			• Daño	☒			• Verifique el Exterior de Inconchos	☒			• Interferencias Montañas	☒										
• Correas / Accesorios / Alternador	☒	Reparación	NA																																																		
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒																																																				
• Llantas / Rines / Terminales	☒																																																				
• Alarma de Retencio	☒																																																				
• Luces de Cola	☒																																																				
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒																																																				
• Protectores y Porta Ruedas	☒																																																				
• Daño	☒																																																				
• Verifique el Exterior de Inconchos	☒																																																				
• Interferencias Montañas	☒																																																				
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Otros (explicar abajo)</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Barra antivolteo / ROP</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						• Limpieza	☒	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒			• Calibre	☒			• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒			• Limpaparabrisas / Bocinas	☒			• Frenos / Dirección	☒			• Radio de 2 Vías	☒			• Otros (explicar abajo)	☒			• Botiquín de primeros auxilios	☒			• Kit Anti Derrame	☒			• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒			• Barra antivolteo / ROP	☒		
• Limpieza	☒	Reparación	NA																																																		
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒																																																				
• Calibre	☒																																																				
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒																																																				
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒																																																				
• Frenos / Dirección	☒																																																				
• Radio de 2 Vías	☒																																																				
• Otros (explicar abajo)	☒																																																				
• Botiquín de primeros auxilios	☒																																																				
• Kit Anti Derrame	☒																																																				
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒																																																				
• Barra antivolteo / ROP	☒																																																				
Comentarios: Operador <u>Joan Sanchez</u> Supervisor <u>Alfonso</u>																																																					

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	124 of 186

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18001 Fecha 12/11/12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 29411

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒			
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒			
• Verifique Nivel de Combustible	☒			

(B) Pasar Por

• Correas / Amortos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒			
• Llantas / Rines / Terminales	☒			
• Alarma de Retroceso	☒			
• Luces de Cola	☒			
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒			
• Protecciones y Porta Ruedas	☒			
• Daño	☒			
• Verifique el Exterior de Incendios	☒			
• Intermitentes Montados	☒			

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒			
• Calibre	☒			
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒			
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒			
• Frenos / Dirección	☒			
• Radio de 2 Vías	☒			
• Otros (especificar abajo)	☒			
• Botiquín de primeros auxilios	☒			
• Kit Anti Derrame	☒			
• Kit de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☒			
• Barra antivolco / RUP	☒			

Comentarios:

Operador R. C. Chaves

Supervisor POB = Gus Hu Carron

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18001 Fecha 15/11/12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 29623

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒			
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒			
• Verifique Nivel de Combustible	☒			

(B) Pasar Por

• Correas / Amortos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒			
• Llantas / Rines / Terminales	☒			
• Alarma de Retroceso	☒			
• Luces de Cola	☒			
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒			
• Protecciones y Porta Ruedas	☒			
• Daño	☒			
• Verifique el Exterior de Incendios	☒			
• Intermitentes Montados	☒			

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒			
• Calibre	☒			
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒			
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒			
• Frenos / Dirección	☒			
• Radio de 2 Vías	☒			
• Otros (especificar abajo)	☒			
• Botiquín de primeros auxilios	☒			
• Kit Anti Derrame	☒			
• Kit de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☒			
• Barra antivolco / RUP	☒			

Comentarios:

Operador Rubén Chaves

Supervisor POB = Gus Hu Carron

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18001 Fecha 16/11/12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 29660

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒			
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒			
• Verifique Nivel de Combustible	☒			

(B) Pasar Por

• Correas / Amortos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒			
• Llantas / Rines / Terminales	☒			
• Alarma de Retroceso	☒			
• Luces de Cola	☒			
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒			
• Protecciones y Porta Ruedas	☒			
• Daño	☒			
• Verifique el Exterior de Incendios	☒			
• Intermitentes Montados	☒			

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒			
• Calibre	☒			
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒			
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒			
• Frenos / Dirección	☒			
• Radio de 2 Vías	☒			
• Otros (especificar abajo)	☒			
• Botiquín de primeros auxilios	☒			
• Kit Anti Derrame	☒			
• Kit de Emergencia / Enchufe, pala, linterna	☒			
• Barra antivolco / RUP	☒			

Comentarios:

Operador R. C. Chaves

Supervisor POB = Gus Hu Carron

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:	
	[Noviembre – 2012]	
	Código	JVP-F-003
	# de Revisión	03
	Fecha de Aprobación	27/10/12
	Página	125 of 186

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo: <u>113001</u> Fecha: <u>21/11/12</u> Turno: <u>Diurno</u> Contratista: <u>CASA</u> Lectura de Kilometraje: <u>29192</u>	(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (B) Pasar Por • Cornetas / Alambicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luentes / Rines / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Dicho ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exterior de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Montadas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calambur / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza/bridas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (explique abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Encufo, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antivolco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA Comentarios: _____ Operador _____ Supervisor <u>Pon = Quintanilla Camacho</u>	(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (B) Pasar Por • Cornetas / Alambicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luentes / Rines / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Dicho ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exterior de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Montadas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calambur / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza/bridas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (explique abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Encufo, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antivolco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA Comentarios: _____ Operador _____ Supervisor <u>Pon = Quintanilla Camacho</u>	
Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos Número de Equipo: <u>18001</u> Fecha: <u>21/11/12</u> Turno: <u>Diurno</u> Contratista: <u>CASA</u> Lectura de Kilometraje: <u>29231</u>	(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (B) Pasar Por • Cornetas / Alambicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luentes / Rines / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Dicho ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exterior de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Montadas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calambur / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza/bridas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (explique abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Encufo, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antivolco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA Comentarios: _____ Operador _____ Supervisor <u>Pon = Quintanilla Camacho</u>	Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos Número de Equipo: <u>18001</u> Fecha: <u>12/11/12</u> Turno: <u>Diurno</u> Contratista: <u>CASA</u> Lectura de Kilometraje: <u>29320</u>	(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (B) Pasar Por • Cornetas / Alambicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luentes / Rines / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Dicho ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exterior de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Montadas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calambur / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza/bridas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (explique abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Encufo, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antivolco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA Comentarios: _____ Operador _____ Supervisor <u>Pon = Quintanilla Camacho</u>

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	126 of 186

JVP Joint Venture Panama Inc.		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																													
Número de Equipo	18001	Fecha	11-10-12																																																												
Turno	Diacono	Contratista	COSA																																																												
Lectura de Kilometraje	289995																																																														
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																								
• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐																																																											
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																																											
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Alternador / Alternador</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Agua / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lluvia / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alternador de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protecciones y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Dicho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Extintor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Instrumentos Monitoreados</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA	• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	• Dicho	☒	☐	☐	☐	• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	• Instrumentos Monitoreados	☒	☐	☐	☐										
• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐																																																											
• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐																																																											
• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐																																																											
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Dicho	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Instrumentos Monitoreados	☒	☐	☐	☐																																																											
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antivuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐
• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐																																																											
• Calibre	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐																																																											
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐																																																											
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐																																																											
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐																																																											
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐																																																											
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐																																																											
Comentarios: Operator: <i>Alfredo</i> Supervisor: <i>por: Gustavo Carran R</i>																																																															
JVP Joint Venture Panama Inc.		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																													
Número de Equipo	18001	Fecha	11-10-12																																																												
Turno	Diacono	Contratista	COSA																																																												
Lectura de Kilometraje	29069																																																														
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																								
• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐																																																											
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																																											
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Alternador / Alternador</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Agua / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lluvia / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alternador de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protecciones y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Dicho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Extintor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Instrumentos Monitoreados</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA	• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	• Dicho	☒	☐	☐	☐	• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	• Instrumentos Monitoreados	☒	☐	☐	☐										
• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐																																																											
• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐																																																											
• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐																																																											
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Dicho	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Instrumentos Monitoreados	☒	☐	☐	☐																																																											
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antivuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐
• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐																																																											
• Calibre	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐																																																											
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐																																																											
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐																																																											
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐																																																											
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐																																																											
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐																																																											
Comentarios: Cambiar taca y bandas Operator: <i>Alfredo</i> Supervisor: <i>por: Gustavo Carran R</i>																																																															
JVP Joint Venture Panama Inc.		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																													
Número de Equipo	18001	Fecha	11-10-12																																																												
Turno	Diacono	Contratista	COSA																																																												
Lectura de Kilometraje	29159																																																														
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																								
• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐																																																											
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																																											
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Alternador / Alternador</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Agua / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lluvia / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alternador de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protecciones y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Dicho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Extintor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Instrumentos Monitoreados</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA	• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	• Dicho	☒	☐	☐	☐	• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	• Instrumentos Monitoreados	☒	☐	☐	☐										
• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐																																																											
• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐																																																											
• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐																																																											
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Dicho	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Instrumentos Monitoreados	☒	☐	☐	☐																																																											
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antivuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐
• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐																																																											
• Calibre	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐																																																											
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐																																																											
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐																																																											
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐																																																											
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐																																																											
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐																																																											
Comentarios: Mantenimiento de frenos Operator: <i>Alfredo</i> Supervisor: <i>por: Gustavo Carran R</i>																																																															

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]		Código	JVP-F-003
			# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	127 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-001 Fecha 29/10/12

Turno Noche Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 28635

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Monitreados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (esquema abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivolco / ROP	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios: Cambiar taca y bandas de frenos

Operador [Signature]

Supervisor [Signature]



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-001 Fecha 30-10-12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 28753

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Monitreados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (esquema abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivolco / ROP	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios: Cambiar taca y bandas de freno

Operador [Signature]

Supervisor [Signature]



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-001 Fecha 31-10-12

Turno Noche Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 28879

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Monitreados	☒	☐	☐	☐	☐


(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (esquema abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivolco / ROP	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios: Por: Justino Casanova

Operador [Signature]

Supervisor [Signature]



Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	128 of 186

JMP
JOSE MARIA PARRA INC.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: L-B-002 Fecha: 13/11/12

Turno: Vierno Contratista: CUSA

Lectura de Kilometraje: 40528

JMP
JOSE MARIA PARRA INC.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: L-B-002 Fecha: 14/11/12

Turno: Vierno Contratista: CUSA

Lectura de Kilometraje: 40628

JMP
JOSE MARIA PARRA INC.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: L-B-002 Fecha: 15/11/2012

Turno: Vierno Contratista: CUSA

Lectura de Kilometraje: 40663

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒		
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒		
• Verifique Nivel de Combustible	☒		

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador / Alternador	☒	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒		
• Linternas / Fines / Termómetros	☒		
• Alarma de Retroceso	☒		
• Luces de Cola	☒		
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒		
• Protecciones y Porta Ruedas	☒		
• Daño	☒		
• Verifique el Externo de Incendios	☒		
• Intermitentes Montados	☒		

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒		
• Calibre	☒		
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒		
• Limpieza de Bujías / Bocinas	☒		
• Frenos / Dirección	☒		
• Radio de 2 Vías	☒		
• Otros (especificar abajo)	☒		
• Botón de primeros auxilios	☒		
• Kit Anti Derrame	☒		
• Kit de Emergencia / Encubierta, pala, linterna	☒		
• Barra antivuelco / ROP	☒		

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: por: Justino Casanova

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒		
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒		
• Verifique Nivel de Combustible	☒		

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador / Alternador	☒	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒		
• Linternas / Fines / Termómetros	☒		
• Alarma de Retroceso	☒		
• Luces de Cola	☒		
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒		
• Protecciones y Porta Ruedas	☒		
• Daño	☒		
• Verifique el Externo de Incendios	☒		
• Intermitentes Montados	☒		

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒		
• Calibre	☒		
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒		
• Limpieza de Bujías / Bocinas	☒		
• Frenos / Dirección	☒		
• Radio de 2 Vías	☒		
• Otros (especificar abajo)	☒		
• Botón de primeros auxilios	☒		
• Kit Anti Derrame	☒		
• Kit de Emergencia / Encubierta, pala, linterna	☒		
• Barra antivuelco / ROP	☒		

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: por: Justino Casanova

 Joint Venture Panama Inc.	Código		JVP-F-003
	# de Revisión		03
	Fecha de Aprobación		27/10/12
	Página		129 of 186

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 13002 Fecha: 11/11/2012

Turno: Vierno Contratista: COSA

Lectura de Kilometraje: 39913

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Accesos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☒	☐	☐
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☒	☐	☐
• Cubierta / Ventanas y Puertas	☒	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☒	☐	☐
• Duro	☒	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☒	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☒	☐	☐
• Cable	☒	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Escucha, pala, linterna	☒	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador: Alonso Fuentes

Supervisor: Alfonso Fuentes

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 13002 Fecha: 11/11/2012

Turno: Vierno Contratista: COSA

Lectura de Kilometraje: 39964

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Accesos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☒	☐	☐
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☒	☐	☐
• Cubierta / Ventanas y Puertas	☒	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☒	☐	☐
• Duro	☒	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☒	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☒	☐	☐
• Cable	☒	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Escucha, pala, linterna	☒	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador: Alonso Fuentes

Supervisor: Alfonso Fuentes

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 13002 Fecha: 11/11/2012

Turno: Vierno Contratista: COSA

Lectura de Kilometraje: 40136

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Accesos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☒	☐	☐
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☒	☐	☐
• Cubierta / Ventanas y Puertas	☒	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☒	☐	☐
• Duro	☒	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☒	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☒	☐	☐
• Cable	☒	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Escucha, pala, linterna	☒	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador: Alonso Fuentes

Supervisor: Alfonso Fuentes

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**
[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	130 of 186



**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo: LB002 Fecha: 21/11/12
Turno: Turno Contratista: CUSA
Lectura de Kilometraje: 40169

(A) Verifique lo Siguiente		OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐
(B) Pasar Por		OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retorno	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Doble	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Exterior de Inodoros	☒	☐	☐	☐
• Inodoros Montados	☒	☐	☐	☐
(C) En cabina / En cabina		OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐	☐
• Condición de asiento / ordenadores de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / cableador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Otros (especifica abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra activador / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador

Supervisor

Orlando Fuentes
Per = Quisno Caana



**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo: LB002 Fecha: 21/11/12
Turno: Turno Contratista: CUSA
Lectura de Kilometraje: 40207

(A) Verifique lo Siguiente		OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐
(B) Pasar Por		OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retorno	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Doble	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Exterior de Inodoros	☒	☐	☐	☐
• Inodoros Montados	☒	☐	☐	☐
(C) En cabina / En cabina		OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐	☐
• Condición de asiento / ordenadores de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / cableador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Otros (especifica abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra activador / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador

Supervisor

Orlando Fuentes
Per = Quisno Caana



**Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos**

Número de Equipo: LB002 Fecha: 21/11/12
Turno: Turno Contratista: CUSA
Lectura de Kilometraje: 403015

(A) Verifique lo Siguiente		OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐
(B) Pasar Por		OK	Reparación	NA
• Correas / Abanicos / Alternador	☒	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retorno	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Doble	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Exterior de Inodoros	☒	☐	☐	☐
• Inodoros Montados	☒	☐	☐	☐
(C) En cabina / En cabina		OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐	☐
• Condición de asiento / ordenadores de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / cableador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Otros (especifica abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra activador / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador

Supervisor

Orlando Fuentes
Per = Quisno Caana

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	131 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-013 Fecha 27-10-12

Turno Diurno Contratista Lara

Lectura de Kilometraje 7638

1) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

2) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Llantas / Rines / Terminales	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Extintor de incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Intermitentes Montados	☒	OK	Reparación	NA

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / reflector / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpia parabrisas / Bocinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (explique abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Barra antichoque / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Ver: 18-013-013 Camión R

Operador Lara



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-013 Fecha 27-10-12

Turno Diurno Contratista Lara

Lectura de Kilometraje 7640

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Llantas / Rines / Terminales	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Extintor de incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Intermitentes Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / reflector / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpia parabrisas / Bocinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (explique abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Barra antichoque / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Ver: 18-013-013 Camión R

Operador Lara



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-013 Fecha 27-10-12

Turno Diurno Contratista Lara

Lectura de Kilometraje 7650

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Llantas / Rines / Terminales	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Extintor de incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Intermitentes Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / reflector / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpia parabrisas / Bocinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (explique abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Barra antichoque / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Ver: 18-013-013 Camión R

Operador Lara

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	132 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 1204 Fecha: 18-10-12

Turno: 2:00pm Contratista: Lucas

Letra de Kilometraje: 76890

1) Verifique lo Siguiante

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

2) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Morchadas	☒	☐	☐	☐	☐

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asfalto / condiciones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Beta antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: PCV = Gasfite Camara

Operador: Lucas



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 1204 Fecha: 19-10-12

Turno: 2:00pm Contratista: Lucas

Letra de Kilometraje: 76901

(A) Verifique lo Siguiante

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Morchadas	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asfalto / condiciones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Beta antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: PCV = Gasfite Camara

Operador: Lucas



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 1204 Fecha: 20-10-12

Turno: 2:00pm Contratista: Lucas

Letra de Kilometraje: 76902

(A) Verifique lo Siguiante

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Morchadas	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asfalto / condiciones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Beta antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: PCV = Gasfite Camara

Operador: Lucas

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	133 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de
Los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1045 Fecha 15-10-12
 Turno Diurno Contratista Lucas
 Lectura de Kilometraje 74740



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de
Los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1045 Fecha 16-10-12
 Turno Diurno Contratista Lucas
 Lectura de Kilometraje 75175



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de
Los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1045 Fecha 17-10-12
 Turno Diurno Contratista Lucas
 Lectura de Kilometraje 76790

1) Verifique lo siguiente

- Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

2) Pasar Por

- Correas / Altimetros / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Llantas / Rines / Termmiles ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Daño ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Verifique el Extintor de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Intermitentes Montados ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

3) En cabina / En cabina

- Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Limpiaaparabrisas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Otros (explicar abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Barra antivuelco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

Comentarios: Por: Justo Canales

Operador Lucas

(A) Verifique lo siguiente

- Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

(B) Pasar Por

- Correas / Altimetros / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Llantas / Rines / Termmiles ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Daño ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Verifique el Extintor de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Intermitentes Montados ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

(C) En cabina / En cabina

- Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Limpiaaparabrisas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Otros (explicar abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Barra antivuelco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

Comentarios: Por: Justo Canales

Operador Lucas

(A) Verifique lo siguiente

- Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

(B) Pasar Por

- Correas / Altimetros / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Llantas / Rines / Termmiles ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Protecciones y Porta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Daño ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Verifique el Extintor de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Intermitentes Montados ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

(C) En cabina / En cabina

- Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Calibre ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Limpiaaparabrisas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Otros (explicar abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA
- Barra antivuelco / ROP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA

Comentarios: Por: Justo Canales

Operador Lucas

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	134 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1205 Fecha 29.10.12

Turno Diurno Contratista Caru

Lectura de Kilometraje 77801

1) Verifique lo Siguiete

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

2) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Lentes / Rines / Termostatos	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Peda Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / calefactor / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpaparabrisas / Botinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (esquema abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Exchul, pas, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Berra antivolvo / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Per - Gustave Caru

Operador: Travis Leuler



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1203 Fecha 29.10.12

Turno Diurno Contratista Caru

Lectura de Kilometraje 77820

(A) Verifique lo Siguiete

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Lentes / Rines / Termostatos	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Peda Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / calefactor / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpaparabrisas / Botinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (esquema abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Exchul, pas, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Berra antivolvo / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Per - Gustave Caru

Operador: Travis Leuler



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1204 Fecha 29.10.12

Turno Diurno Contratista Caru

Lectura de Kilometraje 78417

(A) Verifique lo Siguiete

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Lentes / Rines / Termostatos	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Peda Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / calefactor / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpaparabrisas / Botinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (esquema abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Exchul, pas, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Berra antivolvo / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Per - Gustave Caru

Operador: Travis Leuler

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]		Código	JVP-F-003
			# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	135 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 11915 Fecha 27/11/2012

Turno Mañana Contratista Yulmar

Lectura de Kilometraje 82600

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cable / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dato	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhaur de los motores	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antirrueda / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios:

Operator Yulmar Yulmar

Supervisor René Quintero Carras



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 11915 Fecha 29-11-12

Turno Mañana Contratista Yulmar

Lectura de Kilometraje 83479

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cable / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dato	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhaur de los motores	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antirrueda / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios:

Operator Yulmar Yulmar

Supervisor René Quintero Carras



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 11915 Fecha 29-11-12

Turno Mañana Contratista Yulmar

Lectura de Kilometraje 83479

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cable / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dato	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhaur de los motores	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antirrueda / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios:

Operator Yulmar Yulmar

Supervisor René Quintero Carras

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:	
	[Noviembre – 2012]	
	Código	JVP-F-003
	# de Revisión	03
	Fecha de Aprobación	27/10/12
	Página	136 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: LB-002 Fecha: 16/11/12

Turno: Vierno Contratista: 40713

Lectura de Kilometraje: 40713

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☒	☒
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☒	☒
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☒	☒

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☒	☒	☒
• Luces / Frenos / Terminales	☒	☒	☒	☒
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☒	☒
• Luces de Cola	☒	☒	☒	☒
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☒	☒	☒
• Protectoras y Puerta Ruedas	☒	☒	☒	☒
• Cable	☒	☒	☒	☒
• Verifique el Exentor de Incendios	☒	☒	☒	☒
• Instrumentos Manómetros	☒	☒	☒	☒

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asento / cinturones de seguridad	☒	☒	☒	☒
• Cable	☒	☒	☒	☒
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☒	☒
• Limpieza de Borneas / Borneas	☒	☒	☒	☒
• Frenos / Dirección	☒	☒	☒	☒
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☒	☒
• Otros (especificar abajo)	☒	☒	☒	☒
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☒	☒
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☒	☒
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☒	☒	☒
• Barra antirrueda / RDP	☒	☒	☒	☒

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: per = Quirino Casura R



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: LB-002 Fecha: 19/11/12

Turno: Vierno Contratista: 40802

Lectura de Kilometraje: 40802

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☒	☒
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☒	☒
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☒	☒

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☒	☒	☒
• Luces / Frenos / Terminales	☒	☒	☒	☒
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☒	☒
• Luces de Cola	☒	☒	☒	☒
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☒	☒	☒
• Protectoras y Puerta Ruedas	☒	☒	☒	☒
• Cable	☒	☒	☒	☒
• Verifique el Exentor de Incendios	☒	☒	☒	☒
• Instrumentos Manómetros	☒	☒	☒	☒

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asento / cinturones de seguridad	☒	☒	☒	☒
• Cable	☒	☒	☒	☒
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☒	☒
• Limpieza de Borneas / Borneas	☒	☒	☒	☒
• Frenos / Dirección	☒	☒	☒	☒
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☒	☒
• Otros (especificar abajo)	☒	☒	☒	☒
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☒	☒
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☒	☒
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☒	☒	☒
• Barra antirrueda / RDP	☒	☒	☒	☒

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: per = Quirino Casura R



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: LB-002 Fecha: 20/11/12

Turno: Vierno Contratista: 40895

Lectura de Kilometraje: 40895

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☒	☒
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☒	☒
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☒	☒

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☒	☒	☒
• Luces / Frenos / Terminales	☒	☒	☒	☒
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☒	☒
• Luces de Cola	☒	☒	☒	☒
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☒	☒	☒
• Protectoras y Puerta Ruedas	☒	☒	☒	☒
• Cable	☒	☒	☒	☒
• Verifique el Exentor de Incendios	☒	☒	☒	☒
• Instrumentos Manómetros	☒	☒	☒	☒

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asento / cinturones de seguridad	☒	☒	☒	☒
• Cable	☒	☒	☒	☒
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☒	☒
• Limpieza de Borneas / Borneas	☒	☒	☒	☒
• Frenos / Dirección	☒	☒	☒	☒
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☒	☒
• Otros (especificar abajo)	☒	☒	☒	☒
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☒	☒
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☒	☒
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☒	☒	☒
• Barra antirrueda / RDP	☒	☒	☒	☒

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: per = Quirino Casura R

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	137 of 186

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo	<u>17013</u>	Fecha	<u>25-10-12</u>
Turno	<u>Diurno</u>	Contratista	<u>Case</u>
Lectura de Kilometraje	<u>76690</u>		
(A) Verifique lo siguiente	☒ OK ☐ Reparación NA		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	☒ OK ☐ Reparación NA		
(B) Pasar Por	☒ OK ☐ Reparación NA		
• Correas / Abanicos / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Linternas / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protectoras y Porta Ruedas • Daño • Verifique el Exterior de Incendios • Instrumentos Montados	☒ OK ☐ Reparación NA		
(C) En cubierta / En cabina	☒ OK ☐ Reparación NA		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado • Limpaparavientos / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (excluya abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antirrobo / ROP	☒ OK ☐ Reparación NA		
Comentarios:			
Operador	<u>Tai Lucila C.</u>		
Supervisor	<u>Roberto Casanova</u>		

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo	<u>17013</u>	Fecha	<u>26-10-12</u>
Turno		Contratista	
Lectura de Kilometraje			
(A) Verifique lo siguiente	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	☐ OK ☐ Reparación NA		
(B) Pasar Por	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Correas / Abanicos / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Linternas / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protectoras y Porta Ruedas • Daño • Verifique el Exterior de Incendios • Instrumentos Montados	☐ OK ☐ Reparación NA		
(C) En cubierta / En cabina	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado • Limpaparavientos / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (excluya abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antirrobo / ROP	☐ OK ☐ Reparación NA		
Comentarios:			
Operador			
Supervisor			

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo		Fecha	<u>27-10-12</u>
Turno		Contratista	
Lectura de Kilometraje			
(A) Verifique lo siguiente	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	☐ OK ☐ Reparación NA		
(B) Pasar Por	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Correas / Abanicos / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Linternas / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protectoras y Porta Ruedas • Daño • Verifique el Exterior de Incendios • Instrumentos Montados	☐ OK ☐ Reparación NA		
(C) En cubierta / En cabina	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado • Limpaparavientos / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (excluya abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antirrobo / ROP	☐ OK ☐ Reparación NA		
Comentarios:			
Operador	<u>Roberto Casanova</u>		
Supervisor			

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	138 of 186

Mantenimiento de equipo
Proyecto campamento 496 Personas

Equipo o vehículo	Código	Mantenimiento	Imagen	Combustible	Mantenimiento Programado
Camión de mecanica	1-760			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Retroexcavadora	3-170			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavadora 320 D	4E-022			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	139 of 186

Excavador a 320 D	4E-093			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavador a 312 D	4E-037			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavador a	4E-019			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	140 of 186

Excavador a 320	4E-030			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavador a 329 D	4E-039			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D4	2-067			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D4	2-075			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	141 of 186

Tractor D6	2-071			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D6	2-082			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D6	2-064			Diesel	250 horas
Camión de combustib le	1-761			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	142 of 186

Moto niveladora	2-450			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Rola lisa	2-582			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Rola Lisa	2-586			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Rola Piña CS- 533E	2-585			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	143 of 186

					
Articulado 740	1-683			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-682			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	144 of 186

Articulado 740	1-603			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-688			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-679			Diese *****	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	145 of 186

Articulado 740	1-677			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-687			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado	1-694			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Hilux	1-007			Diesel	Mantenimiento programado para los 5000 km

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	146 of 186

Hilux	IP-260			Diesel	Mantenimiento programado para los 5000 km
Hilux	I-238			Diesel	Mantenimiento programado para los 5000 km
Hilux	I-297			Diesel	Mantenimiento programado para los 5000 km

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	147 of 186

- 10.8. Registro de mantenimiento de las estructuras de control de erosión y sedimentos según formato adjunto. (ver Documento de Referencia 11.3-desarrollado en este punto-verificar)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	148 of 186

- 10.9. Resultados de la medición anual de gases de combustión de vehículos y equipos. *(Si es que no lo presentaron en su Plan de Manejo Ambiental ejecutable al inicio del contrato). Se coordinara esta actividad para los posteriores meses.*

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	149 of 186

- 10.10. Análisis de contenido de azufre del diesel usado en las maquinarias y equipos. Se solicitará esta información para los posteriores informes.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	150 of 186

- 10.11. Evidencia de la revisión anual del estado de silenciadores colocados en motores diesel.
(se solicitará información)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	151 of 186

- 10.12. Registros de clasificación acústica o garantía de equipos comprados. (se consultara esta información con división de equipo pesado- para posteriores informes)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	152 of 186

- 10.13. Listado de Permisos de ANAM para el uso de motosierras (indicar el número de registro de las mismas) y versión digital de los mismos. (durante el mes no se uso motosierra)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	153 of 186

- 10.14. Recibos de limpieza de letrinas portátiles en digital, donde figure el lugar de disposición final de las aguas servidas (planta de tratamiento municipal, planta de tratamiento de la empresa prestadora de servicios, otros autorizados). Incluir el permiso/registro de la empresa prestadora de servicios.



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de
Aprobación

27/10/12

Página

155 of 186

TecSan

Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-8601
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30686

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Entrega Inicial | ☐ Sanitario Adicional | ☐ Cambio | ☐ Tuberías |
| ☐ Holding Tank Adicional | ☒ Limpieza Adicional | ☐ Devolución | ☐ Succión |

Proyecto: Campaña 96 Preservación Fecha: 1^{er} de 11/12

Cliente: Rusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Barrio Paila, Km 33 (cam paila)
233

- TIPO: ☒ Construcción Eventos Especial
- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Sencillo <u>1/12</u> | ☐ VIP _____ | ☐ Impedidos _____ |
| ☐ Especial _____ | ☐ Urinales _____ | ☐ Holding Tanks _____ |

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

TecSan

Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-8601
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30682

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Entrega Inicial | ☐ Sanitario Adicional | ☐ Cambio | ☐ Tuberías |
| ☐ Holding Tank Adicional | ☒ Limpieza Adicional | ☐ Devolución | ☐ Succión |

Proyecto: Campaña 96 Preservación Fecha: 1^{er} de 11/12

Cliente: Rusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Mano Bona (cam paila)
1928-422-2141-1814 V.p.

- TIPO: ☒ Construcción Eventos Especial
- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Sencillo <u>3/12</u> | ☒ VIP <u>1</u> | ☐ Impedidos _____ |
| ☐ Especial _____ | ☐ Urinales _____ | ☐ Holding Tanks _____ |

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	156 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1058 229-8584 FAX: 229-9501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succion de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30692

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 12/11/12

Cliente: Puma Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: 1977

TIPO: ☒ Construcción

Eventos Especial

☒ Sencillo <u>1</u>	☐ VIP _____	☐ Impedidos _____
☐ Especial _____	☐ Urinales _____	☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

157 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-5584 FAX: 229-5501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30761

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 8/11/12

Cliente: Rusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Benavente
1922

TIPO: ☐ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 1 ☐ VIP _____ ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador: [Signature] Firma del Cliente: [Signature]

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-5584 FAX: 229-5501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30753

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 8/11/12

Cliente: Rusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Mineros Coma
1929-422-2141-1814 Vip

TIPO: ☐ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 3 ☐ VIP 1 ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador: [Signature] Firma del Cliente: [Signature]



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	159 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.
APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1050 229-8584 FAX: 229-9801
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30814

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 15/11/12

Cliente: Luca Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Men. Dora (caso 496p)
1928-422-2141-1514 Vip

TIPO: ☐ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 3 ☒ VIP 1 ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.
APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1050 229-8584 FAX: 229-9801
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30822

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 15/11/12

Cliente: Luca Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Buenavista
1977

TIPO: ☒ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 1 ☐ VIP _____ ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	161 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1088 229-0584 FAX: 229-9001
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

N° 30889

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 22/11/12

Cliente: WTC Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Minerva Santa Fe (Camp 4968)
1728-422-2141-1214 Vip


TIPO: ☒ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo <u>3</u>	☒ VIP <u>1</u>	☐ Impedidos _____
☐ Especial _____	☐ Urinales _____	☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

[illegible]

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

164 of 186

TecSan

Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-9501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 31960

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Entrega Inicial | ☐ Sanitario Adicional | ☐ Cambio | ☐ Tuberías |
| ☐ Holding Tank Adicional | ☒ Limpieza Adicional | ☐ Devolución | ☐ Succión |

Proyecto: _____ Fecha: 29/11/12

Cliente: Lusa Hora: 9:00 AM

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Ministerio de Salud (Camp. 4568)
1728-422-2141-1814 VIP

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| TIPO: ☒ Construcción | Eventos Especial | ☐ VIP <u>Requisito</u> | ☐ Impedidos |
| ☒ Sencillo <u>3/12</u> | ☐ Urinales | ☐ Holding Tanks | |
| ☐ Especial | | | |

Observación: _____
Firma del Operador _____ Firma del Cliente _____

TecSan

Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-9501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 31968

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Entrega Inicial | ☐ Sanitario Adicional | ☐ Cambio | ☐ Tuberías |
| ☐ Holding Tank Adicional | ☒ Limpieza Adicional | ☐ Devolución | ☐ Succión |

Proyecto: _____ Fecha: 29/11/12

Cliente: Lusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Benerene
1777

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| TIPO: ☒ Construcción | Eventos Especial | ☐ VIP | ☐ Impedidos |
| ☐ Sencillo <u>1</u> | ☐ Urinales | ☐ Holding Tanks | |
| ☐ Especial | | | |

Observación: _____
Firma del Operador _____ Firma del Cliente _____

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	166 of 186

10.15. Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos en digital.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	168 of 186



NAVES SUPPLY, S.A.
Abastecedora de Agua e Incineración de Basura
SOLICITUD DE INCINERACIÓN DE BASURA

Nº **6776**

NOMBRE DEL BARCO	MUELLE
<i>San Juan</i>	<i>7</i>

AGENCIA NAVIERA QUE SOLICITA EL SERVICIO
<i>Order 1943</i>

NOMBRE DE OFICIAL / PERSONA AUTORIZADA
<i>[Signature]</i>

FECHA: <i>11/11/12</i>

CANTIDAD RECIBIDA:
<i>2113</i> METROS

FIRMA AUTORIZADA	CARGO:
<i>[Signature]</i>	

CUANDO EL SERVICIO DE INCINERACIÓN ES AUTORIZADO POR EL AGENTE, LA FIRMA DEL OFICIAL DEL BARCO NO ES NECESARIA.

OBSERVACIONES:

<i>[Handwritten notes]</i>

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	170 of 186

- 10.16. Recibos/facturas en digital que evidencien la disposición final de residuos con una empresa prestadora de servicios autorizados. (botaderos municipales, empresas recicladoras, rellenos sanitarios de seguridad, entre otros) y autorización.

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	171 of 186

B. Annex No. 3 - Lightning System Details

CONSTRUCTORA URBANA S. A.
Recibo de transporte de desechos.

Fecha: 1-11-2012

Vehículo: 1-8024

Conductor: Carlos R. Ojeda

Cedula: 7-88-636

Firma: C.R.O.

Observaciones: 65 Bolsas de Basura para el Vertedero de Aguadulce



CONSTRUCTORA URBANA S. A.
Recibo de transporte de desechos.

Fecha: 9-11-2012

Vehículo: 1-8024

Conductor: Carlos R. Ojeda

Cedula: 7-88-636

Firma: C.R.O.

Observaciones: 20 Bolsas de Basura para el Vertedero de Aguadulce



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

172 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.
Recibo de transporte de desechos

Recibido por _____

Fecha: 19-11-2012 ; Vehículo: 1-8024 Placa 619054

Conductor: Carlos Jimenez Cédula 7-08-636 Firma C. Jimenez

Desechos transportados:
Basura general: _____, Llantas: _____, Madera: _____
Otros: Basura de los Contenedores MAS 40 Bolsas de Basura

Destino temporal: _____ Destino final: Vertedero de Aguadulce

CONSTRUCTORA URBANA S.A.
Recibo de transporte de desechos

Recibido por _____

Fecha: 19-11-2012 ; Vehículo: MACK Placa 829000

Conductor: Wilfredo Cordero Cédula 2-711-780 Firma W. Cordero

Desechos transportados:
Basura general: Otros, Llantas: _____, Madera: _____
Otros: _____

Destino temporal: _____ Destino final: Vertedero de Aguadulce

CONSTRUCTORA URBANA S.A.
Recibo de transporte de desechos

Recibido por _____

Fecha: 19-11-2012 ; Vehículo: MACK Placa 829000

Conductor: Wilfredo Cordero Cédula 2-711-780 Firma W. Cordero

Desechos transportados:
Basura general: Otros, Llantas: _____, Madera: _____
Otros: _____

Destino temporal: _____ Destino final: Vertedero de Aguadulce

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	173 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>20-11-2012</u> ; Vehículo: <u>1-8024</u> Placa: <u>619084</u>		
Conductor: <u>Carlos Apamán</u> Cédula: <u>7-88-631</u> Firma: <u>[Firma]</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____, Llantas: _____, Madera: _____ Otros: <u>DESECHOS DE LOS CONTENEDORES DE LOS MACHULOS</u>		
Destino temporal: _____ Destino final: <u>Vertedero Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>21-11-2012</u> ; Vehículo: <u>1-8024</u> Placa: <u>619084</u>		
Conductor: <u>Carlos Apamán</u> Cédula: <u>7-88-631</u> Firma: <u>[Firma]</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____, Llantas: <u>LLANTAS</u> , Madera: _____ Otros: <u>Z1</u>		
Destino temporal: _____ Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>24-11-12</u> ; Vehículo: <u>1P011</u> Placa: _____		
Conductor: <u>M. Guerra</u> Cédula: <u>8-80-232</u> Firma: <u>[Firma]</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____, Llantas: _____, Madera: _____ Otros: <u>Bio Infeccioso C11b, Gasa Guantán, Jeringuilla</u> <u>ampolla</u>		
Destino temporal: <u>Almuerzo de MPSA</u> Destino final: <u>[Firma]</u>		
Proyecto: 581-Campamento 496		

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de
Aprobación

27/10/12

Página

174 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>28-11-2012</u> ; Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u> Conductor: <u>Wilfredo</u> Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____ Llantas: _____ Madera: _____ Otros: <u>Residuos de polifor</u>		
Destino temporal _____ Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>28-11-2012</u> ; Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u> Conductor: <u>Wilfredo</u> Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____ Llantas: _____ Madera: _____ Otros: <u>Residuos de polifor</u>		
Destino temporal _____ Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>29-11-2012</u> ; Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u> Conductor: <u>Wilfredo</u> Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____ Llantas: _____ Madera: _____ Otros: <u>Residuos de polifor</u>		
Destino temporal _____ Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>29-11-2012</u> ; Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u> Conductor: <u>Wilfredo</u> Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____ Llantas: _____ Madera: _____ Otros: <u>Residuos de polifor</u>		
Destino temporal _____ Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>		

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	175 of 186

10.17. Reportes de fumigación y control de plagas (no se realizó durante el mes)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	176 of 186

10.18. Listado con el tipo de explosivos a utilizar. (no aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	177 of 186

10.19. Resultados de monitoreo de vibración y ruido en caso haya ocurrido voladura. (no aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	178 of 186

- 10.20. Listado de proveedores de bienes y servicios usados en el mes. (documentación proporcionada a JVP)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	179 of 186

10.21. Acuerdo con propietarios sobre área de botaderos. (No aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	180 of 186

- 10.22. Procedimiento en caso se realicen actividades de caza, pesca, recolección de plantas silvestres y otras faltas. (no aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	181 of 186

- 10.23. Fotos de letreros que prohíben la caza, pesca, recolección de plantas silvestres, tener mascotas. (se instalaran letreros para el mes de enero)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	182 of 186

- 10.24. Fotos del material del lecho marino retirado durante proceso de hincado de pilotes ubicado sobre barcazas. (incluir fechas en la foto) (No aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	183 of 186

- 10.25. Registro de la cantidad de barcazas.
- 10.26. Mapa con ubicación de estructuras de cruce de animales.
- 10.27. Reportes de monitoreo ambiental ocurridos en el mes.
- 10.28. Resultados de monitoreo de efluentes y descargas ocurridas en el mes.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	184 of 186

11. DOCUMENTACION DE REFERENCIA PARA DESARROLLAR ESTE REPORTE

- 11.1. Codificación de nomenclatura de los archivos según MPSA/ANAM.
- 11.2. Programación de Charlas de 5 minutos bimensual que debe de seguirse.
- 11.3. Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control de Erosión y Sedimentos (ESC) que debe de seguirse.

11.1. Codificación de nomenclatura de los archivos

La siguiente tabla es referencial para mostrar la nomenclatura que deberán recibir los archivos electrónicos. En caso de adjuntar como evidencia otro archivo no listado aquí, se debe seguir la misma referencia.

Esta es una guía general que se debe seguir para todos los archivos que se generen.

Joint Ventura Panama	
Guía para nombrar documentos	
Informe mensual	120000-informe_mensual_proyecto_contratista
Registro de mantenimiento de maquinaria	120000-registros_mantenimiento_equipos_proyecto_contratista
Registros de capacitaciones	120000-registros_capacitacion_proyecto_contratista
Recibo del Municipio de Aguadulce	120000-autorizacion_uso_vertedero_proyecto_contratistas
Recibo de disposición de residuos	120000-recibos_disposicion_residuos_proyecto_contratista
Registros de limpieza baños portátiles	120000-limpieza_letrinas_portatiles_proyecto_contratista
Manifiestos de transporte de materiales peligrosos	120000-transporte_materiales_peligrosos_proyecto_contratista
Reportes de simulacros	120000-reporte_simulacro_proyecto_contratista
Permisos de motosierras	120000-permisos_uso_motosierra_proyecto_contratista
Tipos de explosivos a utilizar	120000-explosivos_utilizados_proyecto_contratista

NOTA:

120000 = fecha (año-mes-día) p.e. 121005

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	185 of 186

Temario	Semana 1 Nov	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1 Dic	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Política Ambiental								
Segregación de Residuos								
Respuesta a Derrames			X					
Plan De Manejo Ambiental								
Rescate y Reubicación de Flora y Fauna								
Almacenamiento Y Manejo De Sustancias Peligrosas								
Medidas De Control De Erosion Y Sedimentacion			X					
Plan De Respuesta A Emergencias De JVP								
Plan De Manejo De Áreas De Almacenamiento De Sapolita								
Plan De Mantenimiento De Caminos								
Plan De Monitoreo De Las Condiciones De Los Caminos								
Plan De Mantenimiento Y Monitoreo De Camiones Y Equipo Pesado								
MSDS								
Plan De Monitoreo De Sistemas De Control De Erosión Y Sedimentación								
Inducción En Proyecto								
Plan De Acción Ambiental Para Trabajos En Aguas Marinas								
Procedimiento De Manejo De Detonaciones								
Plan De Monitoreo De Restos Arqueológicos Y La Manera De Proceder En Caso De Un Nuevo Hallazgo								
Programa De Salud Y Seguridad Para Los Empleados De JVP Y Subcontratistas								
Comportamientos Indeseables								
Procedimiento De Incineración De Desechos				X				

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	186 of 186

11.3. Programa de Mantenimiento de las Estructuras de Control de Erosión y Sedimentos (ESC)

Km o Zona	Bermas	Fecha de ultimo mantenimiento	Mantenimiento (semanal o post-evento)	Canales	Fecha de ultimo mantenimiento	Mantenimiento (semanal o post-evento)	Protección de Taludes y Superficies	Fecha de ultimo mantenimiento	Mantenimiento (semanal o post-evento)
A	1	16-30 de nov.	Quincenal	2	22 de nov	Semanal	6 taludes	Nov	Post- evento
B	0			3	23 de nov	Post.evento	1	nov	Post-evento
C	1	16-30 de nov	Quincenal				0		
D	3	16-30 de nov	Quincenal		21 de nov	Post- evento	3 taludes	nov	Post. eventp
Botadero				2	22 de nov	Post. evento	4 taludes	Nov	Post-evento